

平行检验记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-JZL3-008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	整齐美观、无划痕等异常现象	符合要求		
2	组件螺栓紧固情况	符合规范和设计要求	符合要求		
3	组件的平整度	符合规范和设计要求	符合要求		
4	组件的直线度	符合规范和设计要求	符合要求		
5	组件间距	符合规范和设计要求，均匀	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、角度仪、扭力扳手			
检验人员	检验日期		2022 年 03 月 10 日		

