


# 平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PXJY-2023-050

| 检验对象分类   |              |                                                                                     | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备           | 设备名称                                                                                |                             | 设备型号规格                                 |                             |
|          |              | 生产厂家                                                                                |                             | 安装位置                                   |                             |
|          | 材料           | 材料名称                                                                                | 预应力高强混凝土管桩                  | 材料型号规格                                 | PHC300AB-70-9mx104 根        |
|          |              | 生产厂家                                                                                | 汕尾市兴业水泥制品有限公司               | 使用部位                                   | 光伏区 D 区 7#方阵                |
|          | 工序           | 工序名称                                                                                |                             | 施工单位                                   | 浙江阳明电力建设有限公司                |
| 序号       | 检 验 项 目      | 质 量 标 准                                                                             |                             | 质量检验结果                                 | 备 注                         |
| 1        | 粘皮和麻面        | 局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面的 0.5%；每处粘皮和麻面的深度不的大于 5mm，且应修补。                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 2        | 桩身合缝漏浆       | 漏浆深度不应大于 5mm，每处漏浆长度不得大于 300mm，累计长度不得大于管桩长度的 10%，或对称漏浆的搭接长度不得大于 100mm，且应修补。          |                             | 合格                                     |                             |
| 3        | 局部磕碰         | 局部磕碰深度不应大于 5mm，每处面积不得大于 5000mm <sup>2</sup> ，且应修补。                                  |                             | 合格                                     |                             |
| 4        | 内外表面漏筋       | 不允许                                                                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 5        | 表面裂缝         | 不得出现环向和纵向裂缝，单龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝。                                                     |                             | 合格                                     |                             |
| 6        | 桩端面平整度       | 管桩端面混凝土和预应力钢筋墩头不得高出端板平面。                                                            |                             | 合格                                     |                             |
| 7        | 断筋、脱头        | 不允许                                                                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 8        | 桩套箍凹陷        | 凹陷深度不应大于 10mm                                                                       |                             | 合格                                     |                             |
| 9        | 内表面混凝土塌落     | 不允许                                                                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 10       | 接头和桩套箍与桩身结合面 | 漏浆深度不应大于 5mm，漏浆深度不得大于周长的 1/6，且应修补。                                                  |                             | 合格                                     |                             |
|          |              | 不允许                                                                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 检验结论     |              | 合 格                                                                                 |                             |                                        |                             |
| 检验仪器及编号  |              | 钢卷尺                                                                                 |                             |                                        |                             |
| 检验人员     |              |  | 检验日期                        | 2023 年 09 月 13 日                       |                             |



# 平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PXJY-2023-51

| 检验对象分类                                                               |         |      | <input type="checkbox"/> 设备                                                                          | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息                                                             | 设备      | 设备名称 | /                                                                                                    | 设备型号规格                      | /                                      |
|                                                                      |         | 生产厂家 | /                                                                                                    | 安装位置                        | /                                      |
|                                                                      | 材料      | 材料名称 | 预应力高强混凝土管桩                                                                                           | 材料型号规格                      | PHC300AB-70-9m                         |
|                                                                      |         | 生产厂家 | 汕尾市兴业水泥制品有限公司                                                                                        | 使用部位                        | 光伏区 D 地块 9#方阵                          |
|                                                                      | 工序      | 工序名称 | 10#方阵光伏支架桩基                                                                                          | 实施单位                        | 浙江阳明电力建设有限公司                           |
| 序号                                                                   | 检 验 项 目 |      | 质量标准                                                                                                 | 质量检验结果                      | 备 注                                    |
| 1                                                                    | 承载力     |      | 单桩竖向抗压承载力 $\geq 32.47\text{KN}$ ,<br>竖向抗拔承载力 $\geq 10.84\text{KN}$ ,<br>水平承载力 $\geq 7.06\text{KN}$ 。 | 符合设计要求                      |                                        |
| 2                                                                    | 桩位      |      | $\leq 30\text{mm}$                                                                                   | 符合设计要求                      |                                        |
| 3                                                                    | 外观      |      | 应无蜂窝、露筋、裂缝，色感均匀，<br>桩顶处无缝隙。                                                                          | 无蜂窝、露筋、裂缝，色感均匀，<br>桩顶处无缝隙。  |                                        |
| 4                                                                    | 桩径      |      | $\pm 5\text{mm}$                                                                                     | 合格                          |                                        |
| 5                                                                    | 桩心中心线   |      | $< 2\text{mm}$                                                                                       | 合格                          |                                        |
| 6                                                                    | 桩长      |      | $\pm 0.5\%$ 桩长                                                                                       | 合格                          |                                        |
| 7                                                                    | 桩顶标高    |      | $\pm 20\text{mm}$                                                                                    | 合格                          |                                        |
| 8                                                                    | 垂直度     |      | $\leq 1\%$ 桩长                                                                                        | 合格                          |                                        |
| 检验结论                                                                 |         |      | 合 格                                                                                                  |                             |                                        |
| 检验仪器及编号                                                              |         |      | 水准仪 水平尺 钢卷尺                                                                                          |                             |                                        |
| 检验人员： <u>黄振平</u> <span style="float: right;">2023 年 09 月 13 日</span> |         |      |                                                                                                      |                             |                                        |




扫描全能王 创建

# 平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PXJY-2023-052


| 检验对象分类   |              |                                                                                     | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备           | 设备名称                                                                                |                             | 设备型号规格                                 |                             |
|          |              | 生产厂家                                                                                |                             | 安装位置                                   |                             |
|          | 材料           | 材料名称                                                                                | 预应力高强混凝土管桩                  | 材料型号规格                                 | PHC300AB-70-9mx80 根         |
|          |              | 生产厂家                                                                                | 汕尾市兴业水泥制品有限公司               | 使用部位                                   | 光伏区 D 区 7#方阵                |
|          | 工序           | 工序名称                                                                                |                             | 施工单位                                   | 浙江阳明电力建设有限公司                |
| 序号       | 检验项目         | 质量标准                                                                                |                             | 质量检验结果                                 | 备注                          |
| 1        | 粘皮和麻面        | 局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面的 0.5%；每处粘皮和麻面的深度不的大于 5mm，且应修补。                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 2        | 桩身合缝漏浆       | 漏浆深度不应大于 5mm，每处漏浆长度不得大于 300mm，累计长度不得大于管桩长度的 10%，或对称漏浆的搭接长度不得大于 100mm，且应修补。          |                             | 合格                                     |                             |
| 3        | 局部磕碰         | 局部磕碰深度不应大于 5mm，每处面积不得大于 5000mm <sup>2</sup> ，且应修补。                                  |                             | 合格                                     |                             |
| 4        | 内外表面漏筋       | 不允许                                                                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 5        | 表面裂缝         | 不得出现环向和纵向裂缝，单龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝。                                                     |                             | 合格                                     |                             |
| 6        | 桩端面平整度       | 管桩端面混凝土和预应力钢筋墩头不得高出端板平面。                                                            |                             | 合格                                     |                             |
| 7        | 断筋、脱头        | 不允许                                                                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 8        | 桩套箍凹陷        | 凹陷深度不应大于 10mm                                                                       |                             | 合格                                     |                             |
| 9        | 内表面混凝土塌落     | 不允许                                                                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 10       | 接头和桩套箍与桩身结合面 | 漏浆深度不应大于 5mm，漏浆深度不得大于周长的 1/6，且应修补。                                                  |                             | 合格                                     |                             |
|          |              | 不允许                                                                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 检验结论     |              | 合格                                                                                  |                             |                                        |                             |
| 检验仪器及编号  |              | 钢卷尺                                                                                 |                             |                                        |                             |
| 检验人员     |              |  | 检验日期                        | 2023 年 09 月 14 日                       |                             |



# 平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PXJY-2023-053

| 检验对象分类   |              |                                                                                     | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备           | 设备名称                                                                                |                             | 设备型号规格                                 |                             |
|          |              | 生产厂家                                                                                |                             | 安装位置                                   |                             |
|          | 材料           | 材料名称                                                                                | 预应力高强混凝土管桩                  | 材料型号规格                                 | PHC300AB-70-9mx104 根        |
|          |              | 生产厂家                                                                                | 汕尾市兴业水泥制品有限公司               | 使用部位                                   | 光伏区 D 区 7#方阵                |
|          | 工序           | 工序名称                                                                                |                             | 施工单位                                   | 浙江阳明电力建设有限公司                |
| 序号       | 检验项目         | 质量标准                                                                                |                             | 质量检验结果                                 | 备注                          |
| 1        | 粘皮和麻面        | 局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面的 0.5%；每处粘皮和麻面的深度不的大于 5mm，且应修补。                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 2        | 桩身合缝漏浆       | 漏浆深度不应大于 5mm，每处漏浆长度不得大于 300mm，累计长度不得大于管桩长度的 10%，或对称漏浆的搭接长度不得大于 100mm，且应修补。          |                             | 合格                                     |                             |
| 3        | 局部磕碰         | 局部磕碰深度不应大于 5mm，每处面积不得大于 5000mm <sup>2</sup> ，且应修补。                                  |                             | 合格                                     |                             |
| 4        | 内外表面漏筋       | 不允许                                                                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 5        | 表面裂缝         | 不得出现环向和纵向裂缝，单龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝。                                                     |                             | 合格                                     |                             |
| 6        | 桩端面平整度       | 管桩端面混凝土和预应力钢筋墩头不得高出端板平面。                                                            |                             | 合格                                     |                             |
| 7        | 断筋、脱头        | 不允许                                                                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 8        | 桩套箍凹陷        | 凹陷深度不应大于 10mm                                                                       |                             | 合格                                     |                             |
| 9        | 内表面混凝土塌落     | 不允许                                                                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 10       | 接头和桩套箍与桩身结合面 | 漏浆深度不应大于 5mm，漏浆深度不得大于周长的 1/6，且应修补。                                                  |                             | 合格                                     |                             |
|          |              | 不允许                                                                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 检验结论     |              | 合格                                                                                  |                             |                                        |                             |
| 检验仪器及编号  |              | 钢卷尺                                                                                 |                             |                                        |                             |
| 检验人员     |              |  | 检验日期                        | 2023 年 09 月 15 日                       |                             |



# 平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PXJY-2023-054

| 检验对象分类   |              |                                                                            | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序 |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备           | 设备名称                                                                       |                             | 设备型号规格                                 |                             |
|          |              | 生产厂家                                                                       |                             | 安装位置                                   |                             |
|          | 材料           | 材料名称                                                                       | 预应力高强混凝土管桩                  | 材料型号规格                                 | PHC300AB-70-9mx80 根         |
|          |              | 生产厂家                                                                       | 汕尾市兴业水泥制品有限公司               | 使用部位                                   | 光伏区 D 区 7#方阵                |
|          | 工序           | 工序名称                                                                       |                             | 施工单位                                   | 浙江阳明电力建设有限公司                |
| 序号       | 检验项目         | 质量标准                                                                       |                             | 质量检验结果                                 | 备注                          |
| 1        | 粘皮和麻面        | 局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面的 0.5%；每处粘皮和麻面的深度不的大于 5mm，且应修补。                        |                             | 合格                                     |                             |
| 2        | 桩身合缝漏浆       | 漏浆深度不应大于 5mm，每处漏浆长度不得大于 300mm，累计长度不得大于管桩长度的 10%，或对称漏浆的搭接长度不得大于 100mm，且应修补。 |                             | 合格                                     |                             |
| 3        | 局部磕碰         | 局部磕碰深度不应大于 5mm，每处面积不得大于 5000mm <sup>2</sup> ，且应修补。                         |                             | 合格                                     |                             |
| 4        | 内外表面漏筋       | 不允许                                                                        |                             | 合格                                     |                             |
| 5        | 表面裂缝         | 不得出现环向和纵向裂缝，单龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝。                                            |                             | 合格                                     |                             |
| 6        | 桩端面平整度       | 管桩端面混凝土和预应力钢筋墩头不得高出端板平面。                                                   |                             | 合格                                     |                             |
| 7        | 断筋、脱头        | 不允许                                                                        |                             | 合格                                     |                             |
| 8        | 桩套箍凹陷        | 凹陷深度不应大于 10mm                                                              |                             | 合格                                     |                             |
| 9        | 内表面混凝土塌落     | 不允许                                                                        |                             | 合格                                     |                             |
| 10       | 接头和桩套箍与桩身结合面 | 漏浆深度不应大于 5mm，漏浆深度不得大于周长的 1/6，且应修补。                                         |                             | 合格                                     |                             |
|          |              | 不允许                                                                        |                             | 合格                                     |                             |
| 检验结论     |              | 合格                                                                         |                             |                                        |                             |
| 检验仪器及编号  |              | 钢卷尺                                                                        |                             |                                        |                             |
| 检验人员     |              | 高从平                                                                        | 检验日期                        | 2023 年 09 月 17 日                       |                             |




扫描全能王 创建

# 平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PXJY-2023-055

| 检验对象分类   |              |                                                                                     | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备           | 设备名称                                                                                |                             | 设备型号规格                                 |                             |
|          |              | 生产厂家                                                                                |                             | 安装位置                                   |                             |
|          | 材料           | 材料名称                                                                                | 预应力高强混凝土管桩                  | 材料型号规格                                 | PHC300AB-70-9mx110 根        |
|          |              | 生产厂家                                                                                | 汕尾市兴业水泥制品有限公司               | 使用部位                                   | 光伏区 D 区 7#方阵                |
|          | 工序           | 工序名称                                                                                |                             | 施工单位                                   | 浙江阳明电力建设有限公司                |
| 序号       | 检验项目         | 质量标准                                                                                |                             | 质量检验结果                                 | 备注                          |
| 1        | 粘皮和麻面        | 局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面的 0.5%；每处粘皮和麻面的深度不的大于 5mm，且应修补。                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 2        | 桩身合缝漏浆       | 漏浆深度不应大于 5mm，每处漏浆长度不得大于 300mm，累计长度不得大于管桩长度的 10%，或对称漏浆的搭接长度不得大于 100mm，且应修补。          |                             | 合格                                     |                             |
| 3        | 局部磕碰         | 局部磕碰深度不应大于 5mm，每处面积不得大于 5000mm <sup>2</sup> ，且应修补。                                  |                             | 合格                                     |                             |
| 4        | 内外表面漏筋       | 不允许                                                                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 5        | 表面裂缝         | 不得出现环向和纵向裂缝，单龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝。                                                     |                             | 合格                                     |                             |
| 6        | 桩端面平整度       | 管桩端面混凝土和预应力钢筋墩头不得高出端板平面。                                                            |                             | 合格                                     |                             |
| 7        | 断筋、脱头        | 不允许                                                                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 8        | 桩套箍凹陷        | 凹陷深度不应大于 10mm                                                                       |                             | 合格                                     |                             |
| 9        | 内表面混凝土塌落     | 不允许                                                                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 10       | 接头和桩套箍与桩身结合面 | 漏浆深度不应大于 5mm，漏浆深度不得大于周长的 1/6，且应修补。                                                  |                             | 合格                                     |                             |
|          |              | 不允许                                                                                 |                             | 合格                                     |                             |
| 检验结论     |              | 合格                                                                                  |                             |                                        |                             |
| 检验仪器及编号  |              | 钢卷尺                                                                                 |                             |                                        |                             |
| 检验人员     |              |  | 检验日期                        | 2023 年 09 月 18 日                       |                             |



扫描全能王 创建

# 平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PXJY-2023-056

| 检验对象分类   |              |                                                                            | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序                 |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备           | 设备名称                                                                       |                             | 设备型号规格                                 |                                             |
|          |              | 生产厂家                                                                       |                             | 安装位置                                   |                                             |
|          | 材料           | 材料名称                                                                       | 预应力高强混凝土管桩                  | 材料型号规格                                 | PHC300AB-70-9mx80 根<br>PHC300AB-70-10mx22 根 |
|          |              | 生产厂家                                                                       | 汕尾市兴业水泥制品有限公司               | 使用部位                                   | 光伏区 D 区 7#方阵                                |
|          | 工序           | 工序名称                                                                       |                             | 施工单位                                   | 浙江阳明电力建设有限公司                                |
| 序号       | 检验项目         | 质量标准                                                                       |                             | 质量检验结果                                 | 备注                                          |
| 1        | 粘皮和麻面        | 局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面的 0.5%；每处粘皮和麻面的深度不的大于 5mm，且应修补。                        |                             | 合格                                     |                                             |
| 2        | 桩身合缝漏浆       | 漏浆深度不应大于 5mm，每处漏浆长度不得大于 300mm，累计长度不得大于管桩长度的 10%，或对称漏浆的搭接长度不得大于 100mm，且应修补。 |                             | 合格                                     |                                             |
| 3        | 局部磕碰         | 局部磕碰深度不应大于 5mm，每处面积不得大于 5000mm <sup>2</sup> ，且应修补。                         |                             | 合格                                     |                                             |
| 4        | 内外表面漏筋       | 不允许                                                                        |                             | 合格                                     |                                             |
| 5        | 表面裂缝         | 不得出现环向和纵向裂缝，单龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝。                                            |                             | 合格                                     |                                             |
| 6        | 桩端面平整度       | 管桩端面混凝土和预应力钢筋墩头不得高出端板平面。                                                   |                             | 合格                                     |                                             |
| 7        | 断筋、脱头        | 不允许                                                                        |                             | 合格                                     |                                             |
| 8        | 桩套箍凹陷        | 凹陷深度不应大于 10mm                                                              |                             | 合格                                     |                                             |
| 9        | 内表面混凝土塌落     | 不允许                                                                        |                             | 合格                                     |                                             |
| 10       | 接头和桩套箍与桩身结合面 | 漏浆深度不应大于 5mm，漏浆深度不得大于周长的 1/6，且应修补。                                         |                             | 合格                                     |                                             |
|          |              | 不允许                                                                        |                             | 合格                                     |                                             |
| 检验结论     |              | 合格                                                                         |                             |                                        |                                             |
| 检验仪器及编号  |              | 钢卷尺                                                                        |                             |                                        |                                             |
| 检验人员     |              | 高振平                                                                        | 检验日期                        | 2023 年 09 月 19 日                       |                                             |



扫描全能王 创建

# 平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PXJY-2023-057

| 检验对象分类   |              |                                                                            | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序                 |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备           | 设备名称                                                                       |                             | 设备型号规格                                 |                                             |
|          |              | 生产厂家                                                                       |                             | 安装位置                                   |                                             |
|          | 材料           | 材料名称                                                                       | 预应力高强混凝土管桩                  | 材料型号规格                                 | PHC300AB-70-9mx14 根<br>PHC300AB-70-10mx58 根 |
|          |              | 生产厂家                                                                       | 汕尾市兴业水泥制品有限公司               | 使用部位                                   | 光伏区 D 区 7#方阵                                |
|          | 工序           | 工序名称                                                                       |                             | 施工单位                                   | 浙江阳明电力建设有限公司                                |
| 序号       | 检验项目         | 质量标准                                                                       |                             | 质量检验结果                                 | 备注                                          |
| 1        | 粘皮和麻面        | 局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面的 0.5%；每处粘皮和麻面的深度不的大于 5mm，且应修补。                        |                             | 合格                                     |                                             |
| 2        | 桩身合缝漏浆       | 漏浆深度不应大于 5mm，每处漏浆长度不得大于 300mm，累计长度不得大于管桩长度的 10%，或对称漏浆的搭接长度不得大于 100mm，且应修补。 |                             | 合格                                     |                                             |
| 3        | 局部磕碰         | 局部磕碰深度不应大于 5mm，每处面积不得大于 5000mm <sup>2</sup> ，且应修补。                         |                             | 合格                                     |                                             |
| 4        | 内外表面漏筋       | 不允许                                                                        |                             | 合格                                     |                                             |
| 5        | 表面裂缝         | 不得出现环向和纵向裂缝，单龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝。                                            |                             | 合格                                     |                                             |
| 6        | 桩端面平整度       | 管桩端面混凝土和预应力钢筋墩头不得高出端板平面。                                                   |                             | 合格                                     |                                             |
| 7        | 断筋、脱头        | 不允许                                                                        |                             | 合格                                     |                                             |
| 8        | 桩套箍凹陷        | 凹陷深度不应大于 10mm                                                              |                             | 合格                                     |                                             |
| 9        | 内表面混凝土塌落     | 不允许                                                                        |                             | 合格                                     |                                             |
| 10       | 接头和桩套箍与桩身结合面 | 漏浆深度不应大于 5mm，漏浆深度不得大于周长的 1/6，且应修补。                                         |                             | 合格                                     |                                             |
|          |              | 不允许                                                                        |                             | 合格                                     |                                             |
| 检验结论     |              | 合格                                                                         |                             |                                        |                                             |
| 检验仪器及编号  |              | 钢卷尺                                                                        |                             |                                        |                                             |
| 检验人员     |              | 黄振年                                                                        | 检验日期                        | 2023 年 09 月 20 日                       |                                             |



扫描全能王 创建