

平行检验记录表

工程名称：中车株洲电力机车有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：LTDL--ZJDLGF-PXJC-008

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序	
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	B10-15 联合变配电房集电线路电缆敷设	实施单位	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司
其他					
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	型号、电压及规格	按设计规定对照图纸检查 格	符合要求		
2	外观检查	无机械损伤和渗油	符合要求		
3	绝缘检查	用 10kV 兆欧表检查良好	符合设计及规范要求		
4	长度	按设计的电力电缆长度应一致	符合设计及规范要求	检查电缆敷设记录	
5	敷设地点检查	在有可能使电缆受到机械损伤，化学作化学作用，地下电流、振动、热影响，腐植物质、虫鼠等危害地段应有保护措施	符合要求		
6					
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	陈渝	检验日期	2023 年 03 月 24 日		