

平行检验记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目项目监理部（二期 70MW）
编号：HHGF-YHEQ-ZH-006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	基础混凝土外观检查	施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	外观质量☆	不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收	合格		
2	尺寸偏差☆	不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收	合格		
3	外观质量	不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷	合格		
4	标高偏差（层高）mm	±10	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢尺			
检验人员	姜如		检验日期	2023 年 4 月 1 日	