

平行检验记录表

工程名称：天中市华晖 光伏 电力有限公司 300MW 鱼光互补光伏发电项目[二期 70MW]

编号：HHGF-YHEQ-ZH-1-002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架檩条	材料型号规格	
		生产厂家	天合光能	使用部位	.30区
	工序	工序名称	支架檩条	实施单位	中铁
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
设备检查	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	无变形	观察	
	外形尺寸	符合图纸	符合	用钢尺检测	
	零部件数量	齐全	齐全	与图纸数量核对	
设备安装	安装位置	±20	—	符合图纸设计	
	安装的形式	±3		形式、规格符合设计文件的规定	
	安装标高	±10	5 7 -2	与图纸设计一致	
	安装方向	±10	正确	方向正确	
	螺栓紧固	≤ (1/100) * L (L-螺栓长度)	紧固	符合厂家技术要求	
	垂直度偏差	底端不碰孔壁	—	≤1mm/m	
	立柱侧向平齐度偏差	接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	—	检查施工记录及试件强度报告	
	支架顶面标高偏差	≥70%混凝土设计强度	—	观察	
	接地安装	符合图纸设计	符合要求	参照图纸	
调整支架角度	≤1 度	≤ 1	角尺及钢尺检测		
检验结论					
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪			
检验人员	李小花	检验日期	2023 年 6 月 20 日		

扫码使用

 夸克扫描王


JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：天长市华晖 光伏 电力有限公司 300MW 鱼光互补光伏发电项目[二期 70MW]

编号：HHGF-YHEQ-ZH-1-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架檩条	材料型号规格	
		生产厂家	天合光能	使用部位	2#-2P区
	工序	工序名称	支架檩条	实施单位	中铁
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
设备检查	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	无变形	观察
	外形尺寸		符合图纸	符合	用钢尺检测
	零部件数量		齐全	齐全	与图纸数量核对
设备安装	安装位置		±20	✓	符合图纸设计
	安装的形式		±3	✓	形式、规格符合设计文件的规定
	安装标高		±10	57-3	与图纸设计一致
	安装方向		±10		方向正确
	螺栓紧固		≤(1/100)*L (L-螺栓长度)	✓	符合厂家技术要求
	垂直度偏差		底端不碰孔壁	合格	≤1mm/m
	立柱侧向平齐度偏差		接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露2-3扣	合格	检查施工记录及试件强度报告
	支架顶面标高偏差		≥70%混凝土设计强度	✓	观察
	接地安装		符合图纸设计	符合	参照图纸
	调整支架角度		≤1度	✓	角尺及钢尺检测
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			钢尺、直角尺、水准仪		
检验人员	李小忘		检验日期	2023 年 6月17日	



平行检验记录表

工程名称: 天长市华晖 光伏 电力有限公司 300MW 鱼光互补光伏发电项目[二期 70MW]

编号: HHGF-YHEQ-ZH-1-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架檩条	材料型号规格	
		生产厂家	天合光能	使用部位	36#
	工序	工序名称	支架檩条	实施单位	中铁
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
设备检查	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	无损伤	观察	
	外形尺寸	符合图纸	符合	用钢尺检测	
	零部件数量	齐全	齐全	与图纸数量核对	
设备安装	安装位置	±20	-	符合图纸设计	
	安装的形式	±3	-	形式、规格符合设计文件的规定	
	安装标高	±10	5 6 -3	与图纸设计一致	
	安装方向	±10	-	方向正确	
	螺栓紧固	≤ (1/100) * L (L-螺栓长度)	紧固	符合厂家技术要求	
	垂直度偏差	底端不碰孔壁	✓	≤1mm/m	
	立柱侧向平齐度偏差	接触平整良好, 螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	✓	检查施工记录及试件强度报告	
	支架顶面标高偏差	≥70%混凝土设计强度	✓	观察	
	接地安装	符合图纸设计	符合	参照图纸	
调整支架角度	≤1 度	< 1	角尺及钢尺检测		
检验结论					
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪			
检验人员	李小忘	检验日期	2023 年 7 月 17 日		

扫码使用

 夸克扫描王


平行检验记录表

工程名称：天长市华晖 光伏 电力有限公司 300MW 鱼光互补光伏发电项目[二期 70MW]

编号：HHGF-YHEQ-ZH-1-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架檩条	材料型号规格	
		生产厂家	天合光能	使用部位	262x
	工序	工序名称	支架檩条	实施单位	中铁
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
设备检查	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	无变形	观察
	外形尺寸		符合图纸	符合	用钢尺检测
	零部件数量		齐全	齐全	与图纸数量核对
设备安装	安装位置		±20	正确	符合图纸设计
	安装的形式		±3	-	形式、规格符合设计文件的规定
	安装标高		±10	-	与图纸设计一致
	安装方向		±10	正确	方向正确
	螺栓紧固		≤ (1/100) *L (L-螺栓长度)	紧固	符合厂家技术要求
	垂直度偏差		底端不碰孔壁	-	≤1mm/m
	立柱侧向平齐度偏差		接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	-	检查施工记录及试件强度报告
	支架顶面标高偏差		≥70%混凝土设计强度	-	观察
	接地安装		符合图纸设计	符合	参照图纸
调整支架角度		≤1 度	≤1	角尺及钢尺检测	
检验结论					
检验仪器及编号			钢尺、直角尺、水准仪		
检验人员	李小忘		检验日期	2023 年 7 月 23 日	

扫码使用

夸克扫描王



平行检验记录表

工程名称：天长市华晖 光伏 电力有限公司 300MW 鱼光互补光伏发电项目[二期 70MW]

编号：HHGF-YHEQ-ZH-1-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架檩条	材料型号规格	
		生产厂家	天合光能	使用部位	33区
	工序	工序名称	支架檩条	实施单位	中铁
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
设备检查	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	无损坏	观察
	外形尺寸		符合图纸	符合	用钢尺检测
	零部件数量		齐全	齐全	与图纸数量核对
设备安装	安装位置		±20	-	符合图纸设计
	安装的形式		±3	-	形式、规格符合设计文件的规定
	安装标高		±10	正确	与图纸设计一致
	安装方向		±10	正确	方向正确
	螺栓紧固		≤ (1/100) * L (L-螺栓长度)	-	符合厂家技术要求
	垂直度偏差		底端不碰孔壁	-	≤1mm/m
	立柱侧向平齐度偏差		接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	-	检查施工记录及试件强度报告
	支架顶面标高偏差		≥70%混凝土设计强度	符合要求	观察
	接地安装		符合图纸设计	符合要求	参照图纸
	调整支架角度		≤1 度	≤1	角尺及钢尺检测
检验结论					
检验仪器及编号			钢尺、直角尺、水准仪		
检验人员	李小忘		检验日期	2023 年 8 月 5 日	



平行检验记录表

工程名称：天长市华晖 光伏 电力有限公司 300MW 鱼光互补光伏发电项目[二期 70MW]

编号：HHGF-YHEQ-ZH-1-006

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架檩条	材料型号规格	
		生产厂家	天合光能	使用部位	37#
	工序	工序名称	支架檩条	实施单位	中铁
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
设备检查	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	无变形	观察
	外形尺寸		符合图纸	符合	用钢尺检测
	零部件数量		齐全	齐全	与图纸数量核对
设备安装	安装位置		±20	-	符合图纸设计
	安装的形式		±3	-	形式、规格符合设计文件的规定
	安装标高		±10	-	与图纸设计一致
	安装方向		±10	正确	方向正确
	螺栓紧固		≤ (1/100) *L (L-螺栓长度)	合格	符合厂家技术要求
	垂直度偏差		底端不碰孔壁	-	≤1mm/m
	立柱侧向平齐度偏差		接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	-	检查施工记录及试件强度报告
	支架顶面标高偏差		≥70%混凝土设计强度	-	观察
	接地安装		符合图纸设计	符合要求	参照图纸
调整支架角度		≤1 度	<1	角尺及钢尺检测	
检验结论					
检验仪器及编号			钢尺、直角尺、水准仪		
检验人员	李小忘		检验日期	2023 年 8 月 6 日	



平行检验记录表

工程名称：天长市华晖 光伏 电力有限公司 300MW 鱼光互补光伏发电项目[二期 70MW]

编号：HHGF-YHEQ-ZH-1-007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架檩条	材料型号规格	
		生产厂家	天合光能	使用部位	37#
	工序	工序名称	支架檩条	实施单位	中铁
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
设备检查	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	无变形	观察	
	外形尺寸	符合图纸	符合图纸	用钢尺检测	
	零部件数量	齐全	齐全	与图纸数量核对	
设备安装	安装位置	±20	-	符合图纸设计	
	安装的形式	±3	-	形式、规格符合设计文件的规定	
	安装标高	±10	-	与图纸设计一致	
	安装方向	±10	正负角	方向正确	
	螺栓紧固	≤ (1/100) * L (L-螺栓长度)	合格	符合厂家技术要求	
	垂直度偏差	底端不碰孔壁	-	≤1mm/m	
	立柱侧向平齐度偏差	接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	-	检查施工记录及试件强度报告	
	支架顶面标高偏差	≥70%混凝土设计强度	-	观察	
	接地安装	符合图纸设计	符合图纸	参照图纸	
	调整支架角度	≤1 度	<1	角尺及钢尺检测	
检验结论					
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪			
检验人员	李小忘	检验日期	2023 年 8 月 10 日		

扫码使用

 夸克扫描王


平行检验记录表

工程名称：天中市华晖 光伏 电力有限公司 300MW 鱼光互补光伏发电项目[二期 70MW]

编号：HHGF-YHEQ-ZH-1-008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架檩条	材料型号规格	
		生产厂家	天合光能	使用部位	27Z
	工序	工序名称	支架檩条	实施单位	中铁
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
设备检查	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	无损伤	观察
	外形尺寸		符合图纸	符合	用钢尺检测
	零部件数量		齐全	齐全	与图纸数量核对
设备安装	安装位置		±20	-	符合图纸设计
	安装的形式		±3	-	形式、规格符合设计文件的规定
	安装标高		±10	57-3	与图纸设计一致
	安装方向		±10		方向正确
	螺栓紧固		≤(1/100)*L (L-螺栓长度)	紧固	符合厂家技术要求
	垂直度偏差		底端不碰孔壁	合格	≤1mm/m
	立柱侧向平齐度偏差		接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露2-3扣	-	检查施工记录及试件强度报告
	支架顶面标高偏差		≥70%混凝土设计强度	-	观察
	接地安装		符合图纸设计	符合	参照图纸
	调整支架角度		≤1度	<1	角尺及钢尺检测
检验结论					
检验仪器及编号			钢尺、直角尺、水准仪		
检验人员	李小忘		检验日期	2023 年 8 月 17 日	



JZLBS 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 天长市华晖 光伏 电力有限公司 300MW 鱼光互补光伏发电项目[二期 70MW]

编号: HHGF-YHEQ-ZH-1-009

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架檩条	材料型号规格	
		生产厂家	天合光能	使用部位	3/2 32
	工序	工序名称	支架檩条	实施单位	中铁
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
设备检查	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	无变形	观察	
	外形尺寸	符合图纸	符合要求	用钢尺检测	
	零部件数量	齐全	齐全	与图纸数量核对	
设备安装	安装位置	±20	-	符合图纸设计	
	安装的形式	±3	-	形式、规格符合设计文件的规定	
	安装标高	±10	6.5 -4	与图纸设计一致	
	安装方向	±10	-	方向正确	
	螺栓紧固	≤ (1/100) *L (L-螺栓长度)	采用	符合厂家技术要求	
	垂直度偏差	底端不碰孔壁	-	≤1mm/m	
	立柱侧向平齐度偏差	接触平整良好, 螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	-	检查施工记录及试件强度报告	
	支架顶面标高偏差	≥70%混凝土设计强度	-	观察	
	接地安装	符合图纸设计	符合图纸	参照图纸	
	调整支架角度	≤1 度	<1	角尺及钢尺检测	
检验结论					
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪			
检验人员	李小忘	检验日期	2023 年 9 月 17 日		

扫码使用

 夸克扫描王


平行检验记录表

工程名称：天长市华晖 光伏 电力有限公司 300MW 鱼光互补光伏发电项目[二期 70MW]

编号：HHGF-YHEQ-ZH-1-010

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架檩条	材料型号规格	
		生产厂家	天合光能	使用部位	38-34区
	工序	工序名称	支架檩条	实施单位	中铁
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
设备检查	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	无变形	观察
	外形尺寸		符合图纸	符合	用钢尺检测
	零部件数量		齐全	齐全	与图纸数量核对
设备安装	安装位置		±20	-	符合图纸设计
	安装的形式		±3	-	形式、规格符合设计文件的规定
	安装标高		±10	73-4	与图纸设计一致
	安装方向		±10	-	方向正确
	螺栓紧固		≤(1/100)*L (L-螺栓长度)	紧固	符合厂家技术要求
	垂直度偏差		底端不碰孔壁	-	≤1mm/m
	立柱侧向平齐度偏差		接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露2-3扣	-	检查施工记录及试件强度报告
	支架顶面标高偏差		≥70%混凝土设计强度	-	观察
	接地安装		符合图纸设计	符合	参照图纸
调整支架角度		≤1度	≤1	角尺及钢尺检测	
检验结论					
检验仪器及编号			钢尺、直角尺、水准仪		
检验人员	李小忘		检验日期	2023 年 9 月 21 日	

平行检验记录表

工程名称：天长市华晖 光伏 电力有限公司 300MW 鱼光互补光伏发电项目[二期 70MW]

编号：HHGF-YHEQ-ZH-1-Q11

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架檩条	材料型号规格	
		生产厂家	天合光能	使用部位	402
	工序	工序名称	支架檩条	实施单位	中铁
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
设备检查	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	无损伤	观察	
	外形尺寸	符合图纸	符合	用钢尺检测	
	零部件数量	齐全	齐全	与图纸数量核对	
设备安装	安装位置	±20	-	符合图纸设计	
	安装的形式	±3	-	形式、规格符合设计文件的规定	
	安装标高	±10	3 7.15	与图纸设计一致	
	安装方向	±10		方向正确	
	螺栓紧固	≤ (1/100) *L (L-螺栓长度)	紧固	符合厂家技术要求	
	垂直度偏差	底端不碰孔壁	-	≤1mm/m	
	立柱侧向平齐度偏差	接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	-	检查施工记录及试件强度报告	
	支架顶面标高偏差	≥70%混凝土设计强度	-	观察	
	接地安装	符合图纸设计	符合	参照图纸	
	调整支架角度	≤1 度	21	角尺及钢尺检测	
检验结论					
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪			
检验人员	李小忘	检验日期	2023 年 8 月 30 日		

扫码使用

夸克扫描王



平行检验记录表

工程名称: 天长市华晖 光伏 电力有限公司 300MW 鱼光互补光伏发电项目[二期 70MW]

编号: HHGF-YHEQ-ZH-1-012

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架檩条	材料型号规格	
		生产厂家	天合光能	使用部位	41区
	工序	工序名称	支架檩条	实施单位	中铁
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
设备检查	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	无损伤	观察
	外形尺寸		符合图纸	符合	用钢尺检测
	零部件数量		齐全	齐全	与图纸数量核对
设备安装	安装位置		±20	-	符合图纸设计
	安装的形式		±3	-	形式、规格符合设计文件的规定
	安装标高		±10	63-5	与图纸设计一致
	安装方向		±10	-	方向正确
	螺栓紧固		≤(1/100)*L (L-螺栓长度)	紧固	符合厂家技术要求
	垂直度偏差		底端不碰孔壁	-	≤1mm/m
	立柱侧向平齐度偏差		接触平整良好, 螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	-	检查施工记录及试件强度报告
	支架顶面标高偏差		≥70%混凝土设计强度	-	观察
	接地安装		符合图纸设计	符合	参照图纸
调整支架角度		≤1 度	41	角尺及钢尺检测	
检验结论					
检验仪器及编号			钢尺、直角尺、水准仪		
检验人员	李小忘		检验日期	2023 年 10 月 8 日	

扫码使用



夸克扫描王



平行检验记录表

工程名称：天长市华晖 光伏 电力有限公司 300MW 鱼光互补光伏发电项目[二期 70MW]

编号：HHGF-YHEQ-ZH-1-013

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架檩条	材料型号规格	
		生产厂家	天合光能	使用部位	24#
	工序	工序名称	支架檩条	实施单位	中铁
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
设备检查	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	无变形	观察	
	外形尺寸	符合图纸	符合	用钢尺检测	
	零部件数量	齐全	齐全	与图纸数量核对	
设备安装	安装位置	±20	-	符合图纸设计	
	安装的形式	±3	-	形式、规格符合设计文件的规定	
	安装标高	±10	73-2	与图纸设计一致	
	安装方向	±10	-	方向正确	
	螺栓紧固	≤(1/100)*L (L-螺栓长度)	紧固	符合厂家技术要求	
	垂直度偏差	底端不碰孔壁	-	≤1mm/m	
	立柱侧向平齐度偏差	接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	-	检查施工记录及试件强度报告	
	支架顶面标高偏差	≥70%混凝土设计强度	-	观察	
	接地安装	符合图纸设计	符合	参照图纸	
	调整支架角度	≤1 度	21	角尺及钢尺检测	
检验结论					
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪			
检验人员	李小忘	检验日期	2023 年 10 月 9 日		



平行检验记录表

工程名称：天长市华晖 光伏 电力有限公司 300MW 鱼光互补光伏发电项目[二期 70MW]

编号：HHGF-YHEQ-ZH-4-016

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架檩条	材料型号规格	
		生产厂家	天合光能	使用部位	2375
	工序	工序名称	支架檩条	实施单位	中铁
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
设备检查	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	无变形	观察
	外形尺寸		符合图纸	符合	用钢尺检测
	零部件数量		齐全	齐全	与图纸数量核对
设备安装	安装位置		±20	-	符合图纸设计
	安装的形式		±3	-	形式、规格符合设计文件的规定
	安装标高		±10	6.4.-5	与图纸设计一致
	安装方向		±10	-	方向正确
	螺栓紧固		≤ (1/100) *L (L-螺栓长度)	见图	符合厂家技术要求
	垂直度偏差		底端不碰孔壁	-	≤1mm/m
	立柱侧向平齐度偏差		接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	-	检查施工记录及试件强度报告
	支架顶面标高偏差		≥70%混凝土设计强度	-	观察
	接地安装		符合图纸设计	符合	参照图纸
调整支架角度		≤1 度	<1	角尺及钢尺检测	
检验结论					
检验仪器及编号			钢尺、直角尺、水准仪		
检验人员	李小志		检验日期	2023 年 10月30日	



平行检验记录表

工程名称：天长市华晖 光伏 电力有限公司 300MW 鱼光互补光伏发电项目[二期 70MW]

编号：HHGF-YHEQ-ZH-1-015

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架檩条	材料型号规格	
		生产厂家	天合光能	使用部位	42区
	工序	工序名称	支架檩条	实施单位	中铁
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
设备检查	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	无变形	观察	
	外形尺寸	符合图纸	符合	用钢尺检测	
	零部件数量	齐全	齐全	与图纸数量核对	
设备安装	安装位置	±20	-	符合图纸设计	
	安装的形式	±3	-	形式、规格符合设计文件的规定	
	安装标高	±10	7.3-4	与图纸设计一致	
	安装方向	±10	-	方向正确	
	螺栓紧固	≤(1/100)*L (L-螺栓长度)	满足	符合厂家技术要求	
	垂直度偏差	底端不碰孔壁	-	≤1mm/m	
	立柱侧向平齐度偏差	接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露2-3扣	-	检查施工记录及试件强度报告	
	支架顶面标高偏差	≥70%混凝土设计强度	-	观察	
	接地安装	符合图纸设计	满足	参照图纸	
	调整支架角度	≤1度	满足	角尺及钢尺检测	
检验结论					
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪			
检验人员	李小忘	检验日期	2023 年 11 月 1 日		

扫码使用

夸克扫描王

