

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	西沟光伏区支架
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	上海电力建设第一工程有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无损伤、变形	合格	
2	零部件数量		齐全	合格	
3	安装位置		符合图纸设计要求	合格	
4	安装的形式		符合设计文件的规定	合格	
5	安装标高		与图纸设计一致	合格	
6	螺栓、压块紧固		符合厂家技术要求	合格	
7	安装角度		方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	合格	
8	边缘高差		相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	合格	
9	安装平整度		相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	合格	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、角度仪 123K A060640010- 123K A060640001		
检验人员	王孝松		检验日期	2024.03.22	