

表B. 06平行检验记录

工程名称:京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

编号: JNSZ-JCZD-006-ZF-003

分部工程名称	逆变器	检查时间	2023.08.25		
检查项目	逆变器安装	检查部位	项目现场		
受检单位	中设无锡机械设备有限公司	自检情况	合格		
检查方法及器具	兆欧表、卡尺、钢尺				
检查项目及标准		检查结果			
防护等级外形尺寸元器件开关和断路器位置支架和固定螺栓垂直度接地线截面逆变器进线端与接地端绝缘电阻逆变器进线端与接地端绝缘电阻		合格			
符合设计、合同要求符合图纸完好、无松动断开灵活、可靠、符合图纸设计、镀锌件、允许偏差应小于 1.5mm、应牢固、可靠、符合设计要求、绝缘电阻不小于 2MΩ 绝缘电阻不小于 2MΩ					
问题及处理意见:					
合格					
专业监理工程师: 袁明					
日期: 2023 年 8 月 28 日					

填报说明: 本表由监理单位填写, 监理单位留存。