

平行检验记录表

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目
编号：ZHJL-PXJYJL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区电缆敷设	实施单位	安徽成和电力建设有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
001	型号、规格及数量		按设计规定	符合要求	观察
002	外观检查		无机械损伤	符合要求	观察
003	绝缘检查		良好	符合要求	用绝缘电阻检测仪检测
004	敷设路径		按设计规定	符合要求	观察
005	电缆弯曲半径		按 GB50168-2018 规定	符合要求	用钢尺检测
006	电缆线固定		挂装牢固	符合要求	观察
007	标志桩		按 GB50168-2018 规定	符合要求	观察
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢尺（HK20062413930）、绝缘电阻检测仪（HK2006241386）		
检验人员	贾金亮		检验日期	年 月 日	

平行检验记录表

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJYJL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区电缆敷设	实施单位	安徽成和电力建设有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
001	型号、规格及数量	按设计规定	符合要求	观察	
002	外观检查	无机械损伤	符合要求	观察	
003	绝缘检查	良好	符合要求	用绝缘电阻检测仪检测	
004	敷设路径	按设计规定	符合要求	观察	
005	电缆弯曲半径	按 GB50168-2018 规定	符合要求	用钢尺检测	
006	电缆线固定	挂装牢固	符合要求	观察	
007	标志桩	按 GB50168-2018 规定	符合要求	观察	
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺（HK20062413930）、绝缘电阻检测仪（HK2006241386）			
检验人员	黄金兴	检验日期	年 月 日		