

## GFDZJBM27: 平行检验统计表

## 平行检验统计表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW 光伏发电项目

编号: TWTS-JLT01-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
01	5#、6#、7#塘箱变基础承台钢筋支模	外观质量、尺寸偏差、 接地装置、外观质量、 轴线位移	符合设计要求	刘忠杰	2016.12.06	
02	4#(1)、8#塘箱变基础承台钢筋支模	外观质量、尺寸偏差、 接地装置、外观质量、 轴线位移	符合设计要求	刘忠杰	2016.12.08	
03	4#(2)、9#塘箱变基础承台钢筋支模	外观质量、尺寸偏差、 接地装置、外观质量、 轴线位移	符合设计要求	刘忠杰	2016.12.09	
04	4#(3)、3#、10#塘箱变基础承台钢筋支模	外观质量、尺寸偏差、 接地装置、外观质量、 轴线位移	符合设计要求	刘忠杰	2016.12.11	
05	2#、11#塘箱变基础承台钢筋支模	外观质量、尺寸偏差、 接地装置、外观质量、 轴线位移	符合设计要求	刘忠杰	2016.12.12	
06	1#、14#、18#塘箱变基础承台钢筋支模	外观质量、尺寸偏差、 接地装置、外观质量、 轴线位移	符合设计要求	刘忠杰	2016.12.13	
07	30#(1)、28#塘箱变基础承台钢筋支模	外观质量、尺寸偏差、 接地装置、外观质量、 轴线位移	符合设计要求	刘忠杰	2016.12.16	
08	30#(2)、29#塘箱变基础承台钢筋支模	外观质量、尺寸偏差、 接地装置、外观质量、 轴线位移	符合设计要求	刘忠杰	2016.12.17	
09	25#、26#塘箱变基础承台钢筋支模	外观质量、尺寸偏差、 接地装置、外观质量、 轴线位移	符合设计要求	刘忠杰	2016.12.19	
10	24#塘箱变基础承台钢筋支模	外观质量、尺寸偏差、 接地装置、外观质量、 轴线位移	符合设计要求	刘忠杰	2016.12.20	
11	22#、23#塘箱变基础承台钢筋支模	外观质量、尺寸偏差、 接地装置、外观质量、 轴线位移	符合设计要求	刘忠杰	2016.12.22	
12	26#、27#塘箱变基础承台钢筋支模	外观质量、尺寸偏差、 接地装置、外观质量、 轴线位移	符合设计要求	刘忠杰	2016.12.23	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。