

平行检验统计表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号:

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	联合组光伏区	接地网电阻测试		孙新伟	2016.10.16	
2	三台光伏电站光伏区	光伏接地电阻测试		孙新伟	2016.10.17	
3	干式变压器	开箱检查	符合要求	李冲	2016.12.26	
4	电力电容器	开箱检查	符合要求	李冲	2016.11.20	
5	外线架设	绝缘子接地装置	符合要求	李冲	2017.3.31	
6	电缆敷设	接地焊接	符合要求	李冲	2017.3.24	
7	小水电光伏区	电缆沟开挖	符合要求	李冲	2017.3.27	
8	小水电光伏区	低压电缆敷设	符合要求	李冲	2017.3.29	
9	小水电光伏区	电缆沟开挖	符合要求	李冲	2017.4.3	
10	大三家光伏区	接地、电缆沟开挖	符合要求	李冲	2017.5.24	
11	赵家沟光伏区	ZAC-TJ22 2x30	符合要求	李冲	2016.12.8	
12	赵家沟光伏区	ZAC-YJV22 3x10	符合要求	李冲	2016.12.6	
13	赵家沟光伏区	BVR 4mm ²	符合要求	李冲	2016.12.3	
14	赵家沟光伏区	PV1-T 4mm ²	符合要求	李冲	2016.11.29	
15	赵家沟光伏区	ZAC-YJV22 3x10mm ²	符合要求	李冲	2016.11.26	
16	相连接断检查	相连接处绝缘材料	完好	李冲	2016.10.10	
17	避雷针接地检查	赵家沟避雷针	符合要求	李冲	2016.11.26	
18	大三家接地网	接地电阻测试	符合要求	李冲	2017.4.22	
19	大三家接地网	接地电阻测试	符合要求	李冲	2017.4.22	
20	大三家接地网	接地电阻测试	符合要求	李冲	2017.4.22	
21	大三家电缆沟	电缆沟深度	不满足设计规范	张清	2017.5.14	
22	电缆材料	材料报验	缺少厂家自检报告	李冲	2017.5.18	

1. 本表由监理单位填写, 监理单位留存。