GFDZJBM27： 平行检验统计表

平行检验统计表

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
40	电缆沟	电缆沟深度	不合格	刘士发	2017.11.23	
41	地埋4mm²线	地埋4mm²线保护管	不合格	刘士发	2017.12.02	
42	电缆沟	电缆沟深度、铺砂盖砖	不合格	刘士发	2017.12.10	
43	汇流箱安装	汇流箱垂直度、水平度等	不合格	刘士发	2017.12.17	
44	接地施工、4mm²铜线	接地焊接、4mm²铜线等	不合格	王登营	2017.12.24	
45.	支架安装	平整度、垂直度、仰角	不合格	刘士发	2017.12.31	
46	组件安装	仰角、平整度、垂直度	不合格	刘士发	2018.01.07	
47	桩基浇筑	垂直度、垂直度、偏差	合格	王登营	2018.03.21	
48	桩基孔洞	钻孔深度	不合格	王登营	2018.03.28	
49	支架基础浇筑	基础浇筑	不合格	王登营	2018.04.04	
50	桩基础浇筑	基础浇筑	不合格	王登营	2018.04.11	
51	组件支架安装	组件支架安装	合格	王登营	2018.4.18	
52	汇流箱安装	汇流箱安装	合格	王登营	2018.4.25	
53	电缆桥架安装	电缆桥架安装	合格	王登营	2018.5.1	
54	1x4线管保护管施工	线管保护管施工	不合格	王登营	2018.5.9	
55	施工检查	施工检查	合格	王登营	2018.5.16	
56	组件安装	组件安装	基本合格	王登营	2018.5.23	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。