

平行检验记录台帐

工程名称: 元永县西小陇山, 60MW风电-光伏互补集中光伏电站

序号	平行检验部位	发现问题及处理措施	检验人	日期
1.	8#逆变器安装	未发现	王海亭	2016.12.24
2.	7#逆变器安装	未发现	王海亭	2016.12.24
3.	3#逆变器安装	未发现	王海亭	2016.11.27
4.	2#逆变器安装	未发现	王海亭	2016.11.26
5.	35#-43#逆变器安装	未发现	王海亭	2016.11.25
6.	24#-234#逆变器安装	未发现	王海亭	2016.11.24
7.	13#-25#逆变器安装	未发现	王海亭	2016.11.24
8.	9#-13#逆变器安装	未发现	王海亭	2016.11.24
9.	1#-6#逆变器安装	未发现	王海亭	2016.11.20
10.	43#逆变器安装	未发现	王海亭	2016.11.28
11.	43#底座焊接	未发现	王海亭	2016.11.28

