

平行检验记录台帐

工程名称: 石岐县西小主镇 60MW 太阳能光伏集中光伏电站

序号	平行检验部位	发现问题及处理措施	检验人	日期
12	7# 底梁焊接	未发现	王海亭	2016.11.14
13	8# 底梁焊接	未发现	王海亭	2016.11.14
14	3# 底梁焊接	未发现	王海亭	2016.11.27
15	2# 底梁焊接	未发现	王海亭	2016.11.26
16	14#~16# 底梁焊接	未发现	王海亭	2016.11.20
17	35#~43# 底梁焊接	未发现	王海亭	2016.11.25
18	24#~234# 底梁焊接	未发现	王海亭	2016.11.24
19	14#~23# 底梁焊接	未发现	王海亭	2016.11.24
20	9#~13# 底梁焊接	未发现	王海亭	2016.11.24
21	43# 支架组架	未发现	王海亭	2016.11.29
22	7# 支架组架	未发现	王海亭	2016.11.15

