

平行检验记录台帐

工程名称: 孔楼男西小口路, 60V(7) 农光互补光伏电站

序号	平行检验部位	发现问题及处理措施	检验人	日期
23	8# 支架组装	未发现	王海亭	2016.11.15
24	3# 支架组装	未发现	王海亭	2016.11.27
25	2# 支架组装	未发现	王海亭	2016.11.26
26	7# 1-13# 支架组装	未发现	王海亭	2016.11.24
27	1# 1-6# 支架组装	未发现	王海亭	2016.11.20
28	35# 243# 支架组装	未发现	王海亭	2016.11.25
29	35# 1-14# 支架组装	未发现	王海亭	2016.11.25
30	14# 2-25# 支架组装	未发现	王海亭	2016.11.24
31	1# 2-6# 组件组装	未发现	王海亭	2016.11.20
32	6# 2-13# 组件组装	未发现	王海亭	2016.11.24
33	14# 2-25# 组件组装	未发现	王海亭	2016.11.24

