

平行检验记录台帐

工程名称: 元阳县西小江镇600KV双次五和线中压光伏电站

| 序号 | 平行检验部位          | 发现问题及处理措施 | 检验人 | 日期         |
|----|-----------------|-----------|-----|------------|
| 34 | 26#~34# 组件安装    | 未发现       | 兰海亭 | 2016.11.24 |
| 35 | 35#~43# 组件安装    | 未发现       | 兰海亭 | 2016.11.25 |
| 36 | 2# 组件安装         | 未发现       | 兰海亭 | 2016.11.26 |
| 37 | 3# 组件安装         | 未发现       | 兰海亭 | 2016.11.27 |
| 38 | 8# 组件安装         | 未发现       | 兰海亭 | 2016.11.17 |
| 39 | 7# 组件安装         | 未发现       | 兰海亭 | 2016.11.29 |
| 40 | 43# 组件安装        | 未发现       | 兰海亭 | 2016.11.30 |
| 41 | 位置、方向与基础、型钢互相对应 | 未发现       | 兰海亭 | 2017.2.16  |
| 42 | 43# 电缆敷设        | 未发现       | 兰海亭 | 2016.11.30 |
| 43 | 7# 电缆敷设         | 未发现       | 兰海亭 | 2016.12.24 |
| 44 | 8# 电缆敷设         | 未发现       | 兰海亭 | 2016.12.26 |

