

平行检验记录台帐

工程名称: 利津县西小王镇60kV农网改造升级工程

序号	平行检验部位	发现问题及处理措施	检验人	日期
45	3#电缆敷设	未发现	王海亭	2016.11.27
46	2#电缆敷设	未发现	王海亭	2016.11.26
47	35#-43#电缆敷设	未发现	王海亭	2016.11.25
48	24#-24#电缆敷设	未发现	王海亭	2016.11.24
49	14#-25#电缆敷设	未发现	王海亭	2016.11.24
50	7#-13#电缆敷设	未发现	王海亭	2016.11.24
51	1#-6#电缆敷设	未发现	王海亭	2016.11.20
52	16#-27#电缆敷设	未发现	王海亭	2017.7.12
53	19#-20#电缆敷设	未发现	王海亭	2017.7.10
54	16#电缆敷设	未发现	王海亭	2017.7.8
55	9#电缆敷设	未发现	王海亭	2017.7.15

