

平行检验记录台帐

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

序号	平行检验部位	发现问题及处理措施	检验人	日期
89.	15# 组件组架	未发现	郭光佳	2017.7.23
90.	30#-29# 电缆敷设	未发现	郭光佳	2017.7.28
91.	27#-26# 电缆敷设	未发现	郭光佳	2017.8.03
92.	12# 支架组架	未发现	郭光佳	2017.08.10
93.	23# 支架组架	未发现	郭光佳	2017.08.13
94.	20# 组件组架	未发现	郭光佳	2017.08.18
95.	21# 组件组架	未发现	郭光佳	2017.08.25
96.	汇流箱安装	未发现	郭光佳	2017.9.6

