

平行检验统计表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：003

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	开关盒	外观.元器件.试验报告	合格	叶金秋	2017.11.16	
2	开关盒	外观.试验报告.绝缘组件	合格	叶金秋	2017.11.16	
3	垫层浇筑	模板.混凝土	合格	王洪磊	2017.11.16	
4	电缆	型号.规格.数量.外观.	合格	叶金秋	2017.11.16	
5	开关盒安装	位置.螺栓紧固	合格	叶金秋	2017.11.18	
6	3×120mm ² 电线	规格.型号.数量.外观	合格	叶金秋	2017.11.20	
7	电缆铺设	外观.排列.位置.型号	合格	叶金秋	2017.11.20	
8	高压电缆	外观.型号.规格.数量	合格	叶金秋	2017.11.21	
9	钢筋绑扎	型号.工艺.	合格	王洪磊	2017.11.27	
10	模板支设	位置.外观.垫块	合格	王洪磊	2017.11.27	
11	钢筋绑扎	型号.规格.工艺	合格	王洪磊	2017.12.08	
12	模板.钢筋	钢筋型号.绑扎工艺	合格	王洪磊	2017.12.27	
13	模板	位置.垫块.表面	合格	李保君	2018.1.10	
14	腻子粉	合格证	合格	李保君	2018.3.14	
15	双玻组件	外观.试验报告	合格	叶金秋	2018.05.08	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建