

平行检验统计表

工程名称: 安丘市惠永 60MW+惠利 80MW 光伏扶贫电站项目

编号:

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	地锚拉孔洞抽核	孔深、孔距、孔洞位置	合格	田朋君	2017.3.4	
2	地锚拉锚头	锚头、偏差、抹面	合格	田朋君	2017.3.9	
3	地锚拉孔洞抽核	孔深、孔距、组距	合格	田朋君、金杰	2017.3.10	
4	地锚拉孔洞抽核	孔深、孔距、孔洞位置	合格	张君生	2017.3.10	
5	地锚拉孔洞抽核	孔深、孔距、孔洞位置	合格	张君生	2017.3.9	
6	地锚拉材料抽核	锚杆、锚头、长度	不合格	田朋君、张君生	2017.3.6	
7	地锚拉材料抽核	锚杆、锚头、长度	合格	田朋君、张君生	2017.3.11	
8	地锚拉孔洞抽核	孔深、孔距、孔洞位置	合格	田朋君、金杰	2017.3.10	
9	地锚拉孔洞抽核	孔深、孔距、孔洞位置	合格	田朋君	2017.3.13	
10	地锚拉锚头	孔距、锚头	合格	田朋君	2017.3.20	
11	地锚拉锚头	孔距、锚头	合格	田朋君	2017.3.21	
12	地锚拉锚头	孔距、锚头	合格	张君生	2017.03.30	
13	地锚拉锚头	孔距、孔深、锚头	合格	王洪伟	2017.03.29	
14	地锚拉孔洞抽核	孔深、孔距	合格	张君生	2017.03.31	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。