

平行检验统计表

工程名称: 安丘市惠永 60MW+ 惠利 80MW 光伏扶贫电站项目

编号:

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	地锚拉孔洞抽检	孔深、孔距、孔洞直径	合格	田朋君	2017.3.4	
2	地锚拉锚固	锚固、偏差、抹面	合格	田朋君	2017.3.9	
3	地锚拉孔洞抽检	孔深、孔距、锚固	合格	田朋君、金杰	2017.3.10	
4	地锚拉孔洞抽检	孔深、孔距、孔洞直径	合格	张君生	2017.3.10	
5	地锚拉孔洞抽检	孔深、孔距、孔洞直径	合格	张君生	2017.3.9	
6	地锚拉材料抽检	锚固层、厚度、长度	不合格	田朋君、张君生	2017.3.6	
7	地锚拉材料抽检	锚固层、厚度、长度	合格	田朋君、张君生	2017.3.11	
8	地锚拉孔洞抽检	孔深、孔距、孔洞直径	合格	田朋君、金杰	2017.3.10	
9	地锚拉孔洞抽检	孔深、孔距、孔洞直径	合格	田朋君	2017.3.13	
10	地锚拉锚固	孔距、锚固度	合格	田朋君	2017.3.20	
11	地锚拉锚固	孔距、锚固度	合格	田朋君	2017.3.21	
12	地锚拉锚固	孔距、锚固度	合格	张君生	2017.03.30	
13	地锚拉锚固	孔距、孔深、锚固度	合格	王贵伟	2017.03.29	
14	地锚拉孔洞抽检	孔深、孔距	合格	张君生	2017.03.31	
15	地锚拉孔洞抽检	孔洞、地面锚固	合格	张君生	2017.04.01	
16	地锚拉锚固	孔距、地面锚固	合格	张君生	2017.04.02	部分整改
17	地锚拉锚固	孔距、地面锚固	合格	张君生	2017.04.05	
18	地锚拉锚固	孔距、地面锚固	合格	张君生	2017.04.06	部分整改
19	地锚拉锚固	孔距、地面锚固	合格	张君生	2017.04.06	
20	地锚拉锚固	地锚拉锚固抹面	不合格	张君生	2017.04.07	限期整改
21	地锚拉锚固	孔距、锚固度	合格	张君生	2017.04.08	
22	地锚拉锚固	孔距、锚固度	合格	张君生	2017.04.09	
23	地锚拉锚固	孔距、锚固度	合格	张君生	2017.04.10	
24	地锚拉锚固	孔距、锚固度、地锚拉	合格	张君生	2017.04.11	
25	地锚拉锚固	拉拔、水平、抗拉	合格	张君生	2017.04.12	
26	地锚拉锚固	拉拔、水平、抗拉	合格	张君生	2017.04.13	
27	平车轴验收	孔深、孔距	合格	张君生	2017.04.14	
28	地锚拉锚固	孔距、地面锚固	合格	张君生	2017.04.15	
29	地锚拉锚固	孔距、地面锚固	合格	张君生	2017.04.16	
30	地锚拉锚固	孔距、地面锚固	合格	张君生	2017.04.17	
31	地锚拉锚固	孔距、地面锚固	不合格	张君生	2017.04.18	未整改
32	地锚拉锚固	拉拔、水平、抗拉	合格	张君生	2017.04.20	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。