

平行检验统计表

工程名称: 安丘市惠永 60MW+惠利 80MW 光伏扶贫电站项目

编号:

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	地锚拉孔洞抽检	孔深、孔距、孔距误差	合格	田朋君	2017.3.4	
2	地锚拉锚固	锚固、偏差、抹面	合格	田朋君	2017.3.9	
3	地锚拉孔洞抽检	孔深、孔距、锚固	合格	田朋君、金杰	2017.3.10	
4	地锚拉孔洞抽检	孔深、孔距、孔距误差	合格	张彦生	2017.3.10	
5	地锚拉孔洞抽检	孔深、孔距、孔距误差	合格	张彦生	2017.3.9	
6	地锚拉材料抽检	锚固、锚固、锚固	不合格	田朋君、张彦生	2017.3.6	
7	地锚拉材料抽检	锚固、锚固、锚固	合格	田朋君、张彦生	2017.3.11	
8	地锚拉孔洞抽检	孔深、孔距、孔距误差	合格	田朋君、金杰	2017.3.10	
9	地锚拉孔洞抽检	孔深、孔距、孔距误差	合格	田朋君	2017.3.13	
10	地锚拉锚固	孔深、锚固	合格	田朋君	2017.3.20	
11	地锚拉锚固	孔深、锚固	合格	田朋君	2017.3.21	
12	地锚拉锚固	孔深、锚固	合格	张彦生	2017.03.30	
13	地锚拉锚固	孔深、孔距、锚固	合格	王洪伟	2017.03.29	
14	地锚拉孔洞抽检	孔深、孔距	合格	张彦生	2017.03.31	
15	地锚拉孔洞抽检	孔深、地锚拉	合格	张彦生	2017.04.01	
16	地锚拉锚固	孔距、地锚拉	合格	张彦生	2017.04.02	部分整改
17	地锚拉锚固	孔距、地锚拉	合格	张彦生	2017.04.05	
18	地锚拉锚固	孔距、地锚拉	合格	张彦生	2017.04.06	部分整改
19	地锚拉锚固	孔距、地锚拉	合格	张彦生	2017.04.06	
20	地锚拉锚固	地锚拉锚固抹面	不合格	张彦生	2017.04.07	限期整改

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。