

平行检验统计表

工程名称: 东方红什林村提镇150kV(一期50kV)线路并网发电项目

编号: 003

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
045	1#、20# 支架组装	外观、螺栓紧固、高度	符合要求	高迎高	2017.5.26	
046	16#、17# 支架组装	外观、螺栓紧固、高度	符合要求	高迎高	2017.5.27	
047	1#、20# 组件事件	外观、平整度、螺栓紧固	符合要求	李金梁	2017.5.27	
048	16#、17# 组件事件	外观、平整度、螺栓紧固	符合要求	李金梁	2017.5.28	
049	2# 基础钢筋	规格、数量、绑扎	符合要求	李金梁	2017.5.30	
050	21、22、23# 组件事件	外观、螺栓紧固	符合要求	李金梁	2017.5.30	
051	1#、15# 支架组装	外观、螺栓紧固、高度	符合要求	李金梁	2017.5.31	
052	11# 组件事件	外观、平整度、螺栓紧固	符合要求	高迎高	2017.6.1	
053	7# 组件事件	外观、平整度、螺栓紧固	符合要求	高迎高	2017.6.2	
054	11#、12# 组件事件	规格、数量、外观、排列	符合要求	魏光清	2017.6.2	
055	1# 组件事件	外观、螺栓紧固、平整度	符合要求	高迎高	2017.6.2	
056	2# 基础模板	尺寸、平整度、接缝	符合要求	李金梁	2017.6.3	
057	14# 支架组装	外观、高度、螺栓紧固	符合要求	高迎高	2017.6.3	
058	30# 基础钢筋	外观、规格、数量、绑扎	符合要求	李金梁	2017.6.4	
059	23#、24# 组件事件	规格、数量、排列、间距	符合要求	魏光清	2017.6.5	
060	14# 支架组装	外观、平整度、螺栓紧固	符合要求	李金梁	2017.6.7	
061	4# 组件事件	外观、平整度、螺栓紧固	符合要求	李金梁	2017.6.7	
062	12#、2# 组件事件	外观、间距、接地	符合要求	李金梁	2017.6.7	
063	12#、24# 组件事件	外观、间距、接地	符合要求	李金梁	2017.6.7	
064	2# 支架组装	外观、高度、螺栓紧固	符合要求	李金梁	2017.6.10	
065	3# 支架组装	外观、高度、螺栓紧固	符合要求	李金梁	2017.6.10	
066	14# 组件事件	外观、平整度、螺栓	符合要求	高迎高	2017.6.11	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。

