

平行检验统计表

工程名称: 新山排杨林复150kV(1)期500kV线路工程集中式并网发电项目

编号: 004

| 序号  | 检验项目          | 检验内容            | 检验结果 | 检验人 | 检验日期      | 备注 |
|-----|---------------|-----------------|------|-----|-----------|----|
| 067 | 2# 组件组装       | 外观, 螺栓紧固, 防腐    | 符合要求 | 陶迎高 | 2017.6.11 |    |
| 068 | 3# 组件组装       | 外观, 螺栓紧固, 防腐    | 符合要求 | 李金梁 | 2017.6.11 |    |
| 069 | 5# 支架组装       | 外观, 螺栓紧固, 防腐    | 符合要求 | 陶迎高 | 2017.6.11 |    |
| 070 | 10# 支架组装      | 外观, 螺栓紧固, 防腐    | 符合要求 | 李金梁 | 2017.6.11 |    |
| 071 | 13# 组件组装      | 外观, 螺栓紧固, 防腐    | 符合要求 | 李金梁 | 2017.6.15 |    |
| 072 | 10# 组件组装      | 防腐, 螺栓紧固, 外观    | 符合要求 | 李金梁 | 2017.6.15 |    |
| 073 | 5# 组件组装       | 防腐, 螺栓紧固, 外观    | 符合要求 | 陶迎高 | 2017.6.15 |    |
| 074 | 15# 支架组装      | 螺栓紧固, 高度, 外观    | 符合要求 | 陶迎高 | 2017.6.15 |    |
| 075 | 9# 支架组装       | 高度, 螺栓紧固, 外观    | 符合要求 | 李金梁 | 2017.6.15 |    |
| 076 | 6# 支架组装       | 外观, 螺栓紧固, 高度    | 符合要求 | 陶迎高 | 2017.6.15 |    |
| 077 | 8# 支架组装       | 外观, 高度, 螺栓紧固    | 符合要求 | 李金梁 | 2017.6.15 |    |
| 078 | 15#、14# 逆变器   | 高度, 固定, 接地      | 符合要求 | 李金梁 | 2017.6.16 |    |
| 079 | 15#、14# 箱变安装  | 垂直度, 固定, 接地     | 符合要求 | 李金梁 | 2017.6.16 |    |
| 080 | 1#、2# 逆变器     | 垂直度, 固定, 接地     | 符合要求 | 李金梁 | 2017.6.16 |    |
| 081 | 1#、2# 箱变安装    | 固定, 垂直度, 接地     | 符合要求 | 李金梁 | 2017.6.16 |    |
| 082 | 1#、2# 箱变安装    | 外观, 垂直度, 固定     | 符合要求 | 陶迎高 | 2017.6.16 |    |
| 083 | 1#、2# 逆变器     | 垂直度, 固定, 接地     | 符合要求 | 陶迎高 | 2017.6.16 |    |
| 084 | 2#、22# 逆变器    | 垂直度, 接地, 固定     | 符合要求 | 李金梁 | 2017.6.16 |    |
| 085 | 21#、22# 箱变安装  | 垂直度, 接地, 固定     | 符合要求 | 李金梁 | 2017.6.16 |    |
| 086 | 2#、4# 逆变器     | 外观, 垂直度, 接地, 固定 | 符合要求 | 陶迎高 | 2017.6.16 |    |
| 087 | 5#、4# 箱变安装    | 外观, 垂直度, 接地     | 符合要求 | 陶迎高 | 2017.6.16 |    |
| 088 | 10#、1#、2#、22# | 型号, 数量, 排列      | 符合要求 | 李金梁 | 2017.6.16 |    |

注: 本表由监理单位填写, 监理单位自存。

电缆敷设

