

平行检验统计表

工程名称：绍兴八方纺织有限公司 1262.8KW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-002

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	钢构件质量	外观是否有损伤	合格	张栋	2017.7.31	
2	防腐处理	是否有生锈	合格	张栋	2017.7.31	
3	接地装置	接触是否紧固	合格	张栋	2017.7.31	
4	外观标识	是否清楚	合格	张栋	2017.7.31	
5	构架外观	是否干净整洁	合格	张栋	2017.7.31	
6	钢横梁外观	是否平直	合格	张栋	2017.7.31	
7	夹具间距	是否按图纸设计	合格	张栋	2017.7.20	
8	导轨两端的悬挑长度	是否按图纸设计	合格	张栋	2017.7.20	
9	夹具紧固性	是否紧固	合格	张栋	2017.7.20	
10	组件的悬挑长度	是否按照图纸设计施工	合格	张栋	2107.8.16	
11	支架伸出阵列边缘长度	是否按照图纸设计施工	合格	张栋	2107.8.16	
12	组件连接数量及路径	是否按照图纸设计施工	合格	张栋	2107.8.16	
13	光伏阵列外观、接线盒及连接器	是否按照图纸设计施工	合格	张栋	2107.8.16	
14	光伏组件间接插件连接	是否牢固	合格	张栋	2107.8.16	
15	连接线	是否整齐、美观	合格	张栋	2107.8.16	
16	光伏组件安装的倾斜角度偏差及组件边缘高度差	GB50794	合格	张栋	2107.8.16	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。