

## 平行检验统计表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程      编号： 001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	单位工程定位放线	1#-3#线位准确度	符合要求	张建忠	2017.08.17	
2	单位工程定位放线	3#-5#线位准确度	符合要求	张建忠	2017.08.17	
3	单位工程定位放线	5#-6#线位准确度	符合要求	张建忠	2017.08.24	
4	单位工程定位放线	6#-8#线位准确度	符合要求	张建忠	2017.08.24	
5	单位工程定位放线	8#-9#线位准确度	符合要求	张建忠	2017.08.24	
6	单位工程定位放线	9#-11#线位准确度	符合要求	张建忠	2017.08.21	
7	单位工程定位放线	11#-13#线位准确度	符合要求	张建忠	2017.08.20	
8	单位工程定位放线	13#-17#线位准确度	符合要求	张建忠	2017.08.20	
9	单位工程定位放线	17#-19#线位准确度	符合要求	张建忠	2017.08.19	
10	单位工程定位放线	19#-20#线位准确度	符合要求	张建忠	2017.08.19	
11	单位工程定位放线	20#-21#线位准确度	符合要求	张建忠	2017.08.19	
12	单位工程定位放线	21#-25#线位准确度	符合要求	张建忠	2017.08.19	
13	单位工程定位放线	23#-26#线位准确度	符合要求	张建忠	2017.08.18	
14	单位工程定位放线	26#-28#线位准确度	符合要求	张建忠	2017.08.18	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。



## 平行检验统计表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程      编号： 002

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	土方开挖	1#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 11. 03	
2	土方开挖	2#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 11. 02	
3	土方开挖	3#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 11. 05	
4	土方开挖	4#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 11. 09	
5	土方开挖	5#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 11. 14	
6	土方开挖	6#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 11. 16	
7	土方开挖	7#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 09. 17	
8	土方开挖	8#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 09. 16	
9	土方开挖	9#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 09. 24	
10	土方开挖	10#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 09. 07	
11	土方开挖	11#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 09. 12	
12	土方开挖	12#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 09. 14	
13	土方开挖	13#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 08. 31	
14	土方开挖	14#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 08. 27	
15	土方开挖	15#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 09. 06	
16	土方开挖	16#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 09. 06	
17	土方开挖	17#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 11. 09.	
18	土方开挖	18#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 11. 07	
19	土方开挖	19#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 11. 10	
20	土方开挖	20#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 11. 20	
21	土方开挖	21#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 10. 28	
22	土方开挖	22#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 10. 26	
23	土方开挖	23#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 11. 15	
24	土方开挖	24#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 11. 16	
25	土方开挖	25#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 11. 18	
26	土方开挖	26#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 11. 24	
27	土方开挖	27#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 11. 30	
28	土方开挖	28#塔基础坑	符合要求	张建忠	2017. 11. 13	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建

## 平行检验统计表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程      编号： 003

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	1#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.11.07	
2	2#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.11.16	
3	3#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.11.22	
4	4#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.11.20	
5	5#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.11.26	
6	6#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.11.27	
7	7#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2018.01.10	
8	8#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2018.01.18	
9	9#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.10.30	
10	10#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.09.19	
11	11#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.10.23	
12	12#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.10.20	
13	13#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2018.03.11	
14	14#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2018.03.08	
15	15#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2018.03.14	
16	16#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2018.03.20	
17	17#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.11.15	
18	18#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.11.20	
19	19#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.11.27	
20	20#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.11.24	
21	21#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.11.11	
22	22#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.11.10	
23	23#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.12.11	
24	24#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.12.12	
25	25#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.12.15	
26	26#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.12.16	
27	27#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2018.03.16	
28	28#坑钢筋安装	绑扎焊接牢固、标准	符合要求	张建忠	2017.12.01	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建

## 平行检验统计表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程      编号： 004

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	1#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 11. 09	
2	2#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 11. 17	
3	3#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 11. 23	
4	4#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 11. 21	
5	5#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 11. 27	
6	6#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 11. 28	
7	7#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2018. 01. 11	
8	8#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2018. 03. 11	
9	9#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 11. 03	
10	10#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 09. 20	
11	11#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 10. 25	
12	12#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 10. 22	
13	13#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2018. 03. 14	
14	14#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2018. 03. 09	
15	15#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2018. 03. 16	
16	16#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2018. 03. 21	
17	17#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 11. 21	
18	18#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 11. 21	
19	19#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 11. 28	
20	20#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 11. 25	
21	21#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 11. 12	
22	22#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 11. 12	
23	23#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 12. 12	
24	24#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 12. 14	
25	25#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 12. 17	
26	26#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 12. 22	
27	27#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2018. 03. 17	
28	28#塔现浇混凝土	结构外观及尺寸偏差	合格	张建忠	2017. 12. 02	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建