

平行检验统计表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：DYHZ-PXJY-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1.	4#泥拉施工	拉位、标高	合格	刘成文	2017.12.3	
2.	4#泥拉施工	拉位、拉位、标高	符合要求	刘成文	2017.12.4	
3.	1#泥拉施工	拉位、拉位、标高	符合要求	刘成文	2017.12.4	
4.	1#泥拉施工	拉位、拉位、标高	符合要求	刘成文	2017.12.5	
5.	2#泥拉施工	拉位、拉位、标高	符合要求	刘成文	2017.12.5	
6.	2#泥拉施工	拉位、拉位、标高	符合要求	刘成文	2017.12.7	
7.	3#泥拉施工	拉位、拉位、标高	符合要求	刘成文	2017.12.8	
8.	3#泥拉施工	拉位、拉位、标高	符合要求	刘成文	2017.12.9	
9.	架镀锌层	镀锌层厚度、镀锌层质量、合格	合格	罗兴成	2017.12.13	
10.	架镀锌层	镀锌层厚度、镀锌层质量、合格	合格	罗兴成	2017.12.12	
11.	2#组件安装	位置、角度、平整度	符合要求	刘成文	2018.05.01	
12.	2#组件安装	位置、角度、平整度	符合要求	刘成文	2018.05.06	
13.	2#架安装	安装形式、角度、牢固度	符合要求	刘成文	2018.05.07	
14.	2#架安装	位置、角度、平整度	符合要求	刘成文	2018.05.09	
15.	3#架安装	安装形式、角度、牢固度	符合要求	刘成文	2018.06.12	
16.	3#架安装	安装形式、角度、牢固度	符合要求	刘成文	2018.6.28	
17.	3#架安装	安装形式、角度、牢固度	符合要求	刘成文	2018.07.03	
18.	3#架安装	安装形式、角度、牢固度	符合要求	刘成文	2018.07.08	
19.	3#泥拉施工	拉位、拉位、标高	符合要求	刘成文	2018.07.12	
20.	3#架安装	安装形式、角度、牢固度	符合要求	刘成文	2018.07.15	
21.	12#架安装	安装形式、角度、牢固度	符合要求	刘成文	2018.12.31	
22.	5#增补泥拉施工	拉位、拉位、标高	合格	刘成文	2019.1.6	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建