

平行检验统计表

工程名称: 汨罗 2X20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ZHJL-ML-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
001	配电柜安装	材料质量	合格	周书山	2018.5.6	
002	综合柜安装	材料质量	合格	周书山	2018.5.8	
003	接地扁钢焊接	施工质量	"	"	2018.6.17	
004	光伏区支架安装	"	"	张保友	2018.6.23	
005	光伏区支架安装	"	"	"	2018.6.24	
006	箱变安装	"	"	"	2018.6.24	
007	组件安装	"	"	"	2018.6.25	
008	电缆敷设	"	"	"	2018.6.26	
009	光伏区支架安装	"	"	周书山	2018.7.8	
010	光伏区支架安装	"	"	"	2018.7.13	
011	光伏区电缆沟 土方开挖	"	"	张保友	2018.7.24	
012	光伏区组件安装	"	"	王孝金	2018.8.6	
013	光伏区汇流箱安装	"	"	孔令才	2018.9.3	
014	光伏区支架安装	"	"	"	2018.9.4	
015	光伏区支架安装	"	"	"	2018.9.4	
016	光伏区组件安装	"	"	"	2018.9.5	
017	光伏区桥架安装	"	"	"	2018.9.22	
018	光伏区桥架	材料质量	"	"	2018.9.22	
019	光伏区汇流箱安装	施工质量	"	"	2018.9.23	
020	光伏区组件	材料质量	"	王孝金	2018.9.23	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。