

平行检验统计表

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-PJTJ-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	1、2、3、4 区箱逆变基础钢筋加工	原材料抽检	合格	胡斌	2018. 05. 12	
2	1、2、3、4 区箱逆变基础钢筋加工	有抗震要求的框架结构	合格	胡斌	2018. 05. 12	
3	1、2、3、4 区箱逆变基础钢筋加工	化学成分专项检查	合格	胡斌	2018. 05. 12	
4	1、2、3、4 区箱逆变基础钢筋加工	钢筋表面质量	合格	胡斌	2018. 05. 12	
5	1、2、3、4 区箱逆变基础钢筋加工	受力钢筋顺长度方向的净尺寸偏差	合格	胡斌	2018. 05. 12	
6	1、2 区箱逆变基础钢筋安装	受力钢筋的品种、级别、规格和数量	合格	胡斌	2018. 05. 13	
7	1、2 区箱逆变基础钢筋安装	纵向受力钢筋连接方式	合格	胡斌	2018. 05. 13	
8	1、2 区箱逆变基础钢筋安装	接头位置	合格	胡斌	2018. 05. 13	
9	1、2 区箱逆变基础钢筋安装	箍筋配置	合格	胡斌	2018. 05. 13	
10	1、2 区箱逆变基础钢筋安装	网片长、宽偏差	合格	胡斌	2018. 05. 13	
11	1、2 区箱逆变基础钢筋安装	网眼尺寸偏差	合格	胡斌	2018. 05. 13	
12	1、2 区箱逆变基础钢筋安装	网片对角线差	合格	胡斌	2018. 05. 13	
13	1、2 区箱逆变基础钢筋安装	基础保护层厚度偏差	合格	胡斌	2018. 05. 13	
14	1、2 区箱逆变基础钢筋安装	柱保护层厚度偏差	合格	胡斌	2018. 05. 13	
15	3、4 区箱逆变基础钢筋安装	受力钢筋的品种、级别、规格和数量	合格	胡斌	2018. 05. 15	
16	3、4 区箱逆变基础钢筋安装	纵向受力钢筋连接方式	合格	胡斌	2018. 05. 15	
17	3、4 区箱逆变基础钢筋安装	接头位置	合格	胡斌	2018. 05. 15	
18	3、4 区箱逆变基础钢筋安装	箍筋配置	合格	胡斌	2018. 05. 15	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。