GFDZJBM27: 平行检验统计表

平行检验统计表

工程名称:济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-PJTJ-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	3、4 区箱逆变基础钢筋	网片长、宽偏差	合格	胡斌	2018. 05. 15	
	安装					
2	3、4 区箱逆变基础钢筋	网眼尺寸偏差	合格	胡斌	2018. 05. 15	
	安装					
3	3、4 区箱逆变基础钢筋	网片对角线差	合格	胡斌	2018. 05. 15	
	安装					
4	3、4 区箱逆变基础钢筋	基础保护层厚度偏差	合格	胡斌	2018. 05. 15	
	安装	1	A 147	TH 7-P	0010 05 15	
5	3、4 区箱逆变基础钢筋 安装	柱保护层厚度偏差	合格	胡斌	2018. 05. 15	
6	3区组件安装	光伏组件型号、规格	 合格	胡斌	2018. 05. 18	
7	3区组件安装	光伏组件安装		胡斌	2018. 05. 18	
				/		
8	3 区组件安装	光伏组件接地		胡斌	2018. 05. 18	
9	3 区组件安装	光伏组件标志		胡斌	2018. 05. 18	
10	3 区组件安装	光伏组件允许误差	合格	胡斌	2018. 05. 18	
11	4 区组件安装	光伏组件型号、规格	合格	胡斌	2018. 05. 18	
12	4区组件安装	光伏组件安装	合格	胡斌	2018. 05. 18	
13	4区组件安装	光伏组件接地	合格	胡斌	2018. 05. 18	
14	4区组件安装	光伏组件标志	合格	胡斌	2018. 05. 18	
15	4区组件安装	光伏组件允许误差	合格	胡斌	2018. 05. 18	
16	5 区组件安装	光伏组件型号、规格	合格	胡斌	2018. 05. 19	
17	5 区组件安装	光伏组件安装	合格	胡斌	2018. 05. 19	
18	5 区组件安装	光伏组件接地	合格	胡斌	2018. 05. 19	
19	5 区组件安装	光伏组件标志	合格	胡斌	2018. 05. 19	
20	5 区组件安装	光伏组件允许误差	合格	胡斌	2018. 05. 19	

注 本表由监理项目部填写,监理项目部自存。