

平行检验统计表

工程名称：张北光伏电站容配比优化改造工程项目

编号：GFDZJBM27 -01

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	光伏支架基础钢筋笼	外观（锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等）	一般	田同有	2018.6.8	
2	光伏支架基础模板	接缝、隔离剂、平整度	一般	田同有	2018.6.4	
3	光伏基础支墩浇注	浇注外观质量缺陷	一般	田同有	2018.6.9	
4	光伏支架安装	外观、标高、螺栓紧固、角度、位置、安装形式	一般	刘忠杰	2018.7.5	18#、13#、5#
5	光伏组件安装	外观、标高、螺栓紧固、角度、平整度，尺寸	一般	刘忠杰	2018.7.6	18#、13#、5#
6	光伏支架安装	外观、标高、螺栓紧固、角度、位置、安装形式	一般	刘忠杰	2018.7.13	4#、2#、1#
7	光伏组件安装	外观、标高、螺栓紧固、角度、平整度，尺寸	一般	刘忠杰	2018.7.13	4#、2#、1#
8	光伏支架安装	外观、标高、螺栓紧固、角度、位置、安装形式	一般	田同有	2018.7.15	6#、9#、10#
9	光伏组件安装	外观、标高、螺栓紧固、角度、平整度，尺寸	一般	田同有	2018.7.17	6#、9#、10#
10	光伏支架安装	外观、标高、螺栓紧固、角度、位置、安装形式	一般	田同有	2018.7.16	11#、12#、17#
11	光伏组件安装	外观、标高、螺栓紧固、角度、平整度，尺寸	一般	田同有	2018.7.18	11#、12#、17#
12	光伏支架安装	外观、标高、螺栓紧固、角度、位置、安装形式	一般	田同有	2018.7.19	20#、19#、18#
13	光伏组件安装	外观、标高、螺栓紧固、角度、平整度，尺寸	一般	田同有	2018.7.20	20#、19#、18#

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。