

GFDZJBM27： 平行检验统计表

平行检验统计表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-PXTJ-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	升压站	生活楼基础验线	符合设计要求	李仓立	2019.06.20	
2	升压站	生活楼基础验槽	要求设计单位现场勘探	李仓立	2019.06.27	
3	升压站	生活楼基础换填	灰浆不饱满	李仓立	2019.07.15	以修补
4	升压站	临时变压器安装	符合要求	张金星	2019.07.17	
5	升压站	一级配电箱安装	符合要求	张金星	2019.07.18	
6	升压站	三级配电箱安装	符合要求	张金星	2019.07.19	
7	升压站	生活楼基础钢筋、模板	符合要求	李仓立	2019.07.20	
8	升压站	生活楼基础砼浇筑	符合要求	李仓立	2019.07.14	
9	升压站	生活楼基础砼	符合要求	李仓立	2019.07.28	
10	升压站	生活楼基础支模	未达到设计要求	李仓立	2019.08.04	已整改
11	升压站	60×6 接地扁铁	现场检测接地扁铁镀锌层厚度不符合要求	张金星	2019.08.08	
12	5#风机位	基础验槽	符合要求	李金梁	2019.08.08	
13	升压站	避雷针基础验槽	符合要求	李金梁	2019.08.09	
14	5#风机位	基础承载力测试	符合要求	王立波	2019.08.15	
15	升压站	SVG 室基础地梁钢筋绑扎	符合要求	王立波	2019.08.17	
16	5#风机机位	基础混凝土垫层	符合要求	张金星	2019.08.18	
17	升压站	生活楼顶层梁板、钢筋绑扎	符合要求	王立波	2019.08.19	
18	升压站	生活楼构造柱支模、顶板支模	钢筋保护层不足	张金星	2019.08.20	已整改
19	升压站	综合配电楼基础土方开挖	符合要求	王立波	2019.08.21	
20	升压站	生活楼屋面钢筋绑扎	搭设长度、弯钩、间距个别不符合要求	王立波	2019.08.22	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。