

平行检验统计表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号：LZGF-PJTJ-002

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
56	桩基 50G 基 础模板拆除	对此工序进行 检验	合格	黄长青	2019.10.27	
57	综合楼基础 土方开挖	对此工序进行 检验	合格	黄长青	2019.10.28	
58	GIS 基础土 方开挖	对此工序进行 检验	合格	黄长青	2019.10.31	
59	2 次设备舱 2 基 础土方开挖	对此工序进行 检验	合格	黄长青	2019.11.4	
60	桩基 避雷针基 础土方开挖	对此工序进行 检验	合格	黄长青	2019.11.4	
61	2 次设备舱 1 基 础钢筋绑扎	对此工序进行 检验	合格	黄长青	2019.11.5	
62	2 次设备舱 1 基 础模板安装	对此工序进行 检验	合格	黄长青	2019.11.5	
63	综合楼 承台 钢筋绑扎	对此工序进行 检验	合格	黄长青	2019.11.5	
64	综合楼 承台模 板安装	对此工序进行 检验	合格	黄长青	2019.11.5	
65	桩基 避雷针 基础钢筋绑扎	对此工序进行 检验	合格	黄长青	2019.11.5	
66	桩基 避雷针 模板安装	对此工序进行 检验	合格	黄长青	2019.11.7	
67	桩基 避雷针模 板拆除	对此工序进行 检验	合格	黄长青	2019.11.8	
68	2 次设备舱 2 基 础模板拆除	对此工序进行 检验	合格	黄长青	2019.11.8	
69	2 次设备舱 2 基 础钢筋绑扎	对此工序进行 检验	合格	黄长青	2019.11.8	
70	变电站综合楼 承台模板拆除	对此工序进行 检验	合格	黄长青	2019.11.8	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

平行检验统计表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号：LZGF-PJTJ-003

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
71	二次设备舱内模板安装	对此工序进行检验	合格	黄长青	2019.11.8	
72	综合楼地面梁构造柱模板拆除	对此工序进行检验	合格	黄长青	2019.11.10	
73	综合楼地面梁构造柱模板安装	对此工序进行检验	合格	黄长青	2019.11.10	
74	GZ基础钢筋绑扎	对此工序进行检验	合格	黄长青	2019.11.11	
75	GZ模板安装	对此工序进行检验	合格	黄长青	2019.11.11	
76	综合楼地面梁构造柱模板拆除	对此工序进行检验	合格	黄长青	2019.11.11	
77	GZ基础模板拆除	对此工序进行检验	合格	黄长青	2019.11.12	
78	二次设备舱内模板拆除	对此工序进行检验	合格	黄长青	2019.11.13	
79	机房地基变更土方开挖	对此工序进行检验	合格	黄长青	2019.11.15	
80	综合楼基础土方开挖	对此工序进行检验	合格	黄长青	2019.11.17	
81	机房地基变更钢筋绑扎	对此工序进行检验	合格	黄长青	2019.11.18	
82	综合楼模板安装	对此工序进行检验	合格	黄长青	2019.11.19	
83	综合楼模板拆除	对此工序进行检验	合格	黄长青	2019.11.21	
84	综合楼一层基础钢筋绑扎	对此工序进行检验	合格	黄长青	2019.11.23	
85	机房地基变更基础模板安装	对此工序进行检验	合格	黄长青	2019.11.23	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

平行检验统计表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号：LZGF-PJTJ-004

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
86	综合楼模板安装(一层)	对比工序进行报验	合格	黄长青	2019.11.24	
87	4#站综合楼板安装	对比工序进行报验	合格	黄长青	2019.11.25	
88	场地变基础模板拆除	对比工序进行报验	合格	黄长青	2019.11.26	
89	综合楼二层框架梁钢筋绑扎	对比工序进行报验	合格	黄长青	2019.11.27	
90	4#站综合楼模板拆除(一层)	对比工序进行报验	合格	黄长青	2019.11.29	
91	综合楼二层框架梁模板安装	对比工序进行报验	合格	黄长青	2019.11.30	
92	综合楼二层框架模板拆除	对比工序进行报验	合格	黄长青	2019.12.6	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。