

平行检验统计表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号：LZGF-PJTJ-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
041	400kV 主变压器基础土方开挖	基底土性、基础柱高差、长度、位置、标高	合格	黄长青	2019.10.14	
042	400kV 事故油池基础土方开挖	对该工序进行检查	合格	黄长青	2019.10.14	
043	400kV SVG 基础土方开挖	对该工序进行检查	合格	黄长青	2019.10.17	
044	400kV 35kV 联柜基础土方开挖	对该工序进行检查	合格	黄长青	2019.10.18	
045	400kV 事故油池基础钢筋绑扎	对该工序进行检查	合格	黄长青	2019.10.24	
046	35kV 开关柜老基础钢筋绑扎	对该工序进行检查	合格	黄长青	2019.10.24	
047	SVG 基础钢筋绑扎	对该工序进行检查	合格	黄长青	2019.10.24	
048	200kV 1# 基础开挖	对该工序进行检查	合格	黄长青	2019.10.24	
049	400kV 35kV 开关柜模板拆除	对该工序进行检查	合格	黄长青	2019.10.25	
050	主变压器钢筋绑扎	对该工序进行检查	合格	黄长青	2019.10.25	
051	主变压器模板拆除	对该工序进行检查	合格	黄长青	2019.10.25	
052	事故油池模板拆除	对该工序进行检查	合格	黄长青	2019.10.26	
053	主变压器模板拆除	对该工序进行检查	合格	黄长青	2019.10.27	
054	事故油池模板拆除	对该工序进行检查	合格	黄长青	2019.10.27	
055	35kV 开关柜(2#)模板拆除	对该工序进行检查	合格	黄长青	2019.10.27	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。