

平行检验统计表

工程名称: 工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

编号: PXTJ-ZHJL-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	支架进场检验	外观检查	检验合格	贾金光	2019.12.01	001
2	支架进场检验	外形尺寸检查	检验合格	贾金光	2019.12.03	002
3	组件进场检验	板面检查	检验合格	贾金光	2019.12.05	003
4	支架进场检验	支架与度倾斜度厚度检查	检验合格	贾金光	2019.12.05	004
5	组件进场检验	铭牌串	检验合格	贾金光	2019.12.07	005
6	镀锌层全失	镀锌层检查	检验不合格	贾金光	2019.12.29	006
7	26#方阵支架安装	符合图纸设计要求	检验合格	贾金光	2019.12.06	007
8	26#方阵组件安装	组件整体安装检查	符合图纸设计	贾金光	2019.12.16	008
9	27#方阵支架安装	支架整体安装检查	符合图纸设计	贾金光	2019.12.18	009
10	27#组件安装	组件整体安装检查	符合图纸设计	贾金光	2019.12.22	010
11	28#方阵支架安装	支架整体安装检查	符合图纸设计	贾金光	2019.12.16	011
12	28#组件安装	组件整体安装检查	部分不合格	贾金光	2019.12.18	012
13	25#方阵支架安装	支架整体安装检查	小部分不合格	贾金光	2020.04.09	013
14	25#组件安装	组件整体安装检查	边缘高偏差 $\leq 3mm$	贾金光	2020.04.11	014
15	2#方阵支架安装	支架整体安装检查	合格	贾金光	2020.4.18	015
16	2#方阵组件安装	组件整体安装检查	合格	贾金光	2020.4.28	016
17	2#方阵支架安装	支架整体安装检查	合格	贾金光	2020.5.1	017

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。



扫描全能王 创建