

平行检验统计表

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM27-01

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	1#光伏支架安装	外观损伤、螺栓紧固	合格	田同有	2020.07.16	
2	2#光伏支架安装	外观损伤、螺栓紧固	合格	田同有	2020.07.25	
3	3#光伏支架安装	外观损伤、螺栓紧固	合格	田同有	2020.08.03	
4	4#光伏支架安装	外观损伤、螺栓紧固	合格	田同有	2020.08.05	
5	5#6#、9#10#箱变、箱变基础验收	检查立柱开挖深度，设计标高	合格	田同有	2020.08.10	
6	3#4#、7#8#、9#10#箱变、箱变基础验收	检查立柱开挖深度，设计标高	合格	田同有	2020.08.23	
7	2#光伏组件安装		合格	田同有	2020.09.01	
8	4#光伏组件安装	外观损伤、螺栓紧固	合格	田同有	2020.09.08	
9	1#光伏组件安装	外观损伤、螺栓紧固	合格	田同有	2020.09.08	
10	1#2#、3#4#箱变、开关站一二次控制柜基础	钢筋绑扎	合格	田同有	2020.09.16	
11	4#组串式逆变器	外观损伤、螺栓紧固	合格	田同有	2020.09.16	
12	1#-4#汇流箱安装	外观损伤、螺栓紧固	合格	田同有	2020.09.18	
13	开关站一二次柜设备	吊装就位	合格	田同有	2020.09.28	
14	停车场支架安装	平整度、螺栓紧固	合格	田同有	2020.10.08	
	停车场光伏组件安装	外观损伤、螺栓紧固				

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。



扫描全能王 创建