

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 编号：JLJC-ZHJL-001

施工单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.05.04	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	屋面支架安装。		
存在问题	檩条安装个别位置连接处间隙过大。		
整改要求	现场及时整改，调整间隙。		
检查人	阮大伟	施工项目部 签收人/日期	金鹏
整改情况	整改完成，报监理复查。 整改负责人：金鹏 日期		
复查意见	复查合格。 复查人：阮大伟 日期		



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 编号：JLXZJL-002

施工单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.05.10	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	屋面组件安装。		
存在问题	1. 组件安装个别位置中压块间隙过大。 2. 个别组件安装过程中表面划痕。		
整改要求	1. 现场调整，及时整改。 2. 总包加强管理，调整施工方案，新工人做好安全、技术交底。		
检查人	阮伟	施工项目部 签收人/日期	金鹏 日期
整改情况	整改完成，报监理复查。 整改负责人：金鹏 日期		
复查意见	石块整改合格，技术交底完成。 复查人：阮伟 日期		



监理检查记录表

工程名称: 小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 编号: JLL-ZHJL-007

施工单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2022.5.26	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	桥架安装, 直流电缆敷设.		
存在问题	桥架支架未固定.		
整改要求	固定支架, 以防桥架走位变形.		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	金鹏
整改情况	已整改完成, 报监理复查. 整改负责人: 金鹏 日期		
复查意见	复查合格 复查人: 陈伟 日期		



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 编号：JLJC-2406-004

施工单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2024.5.31	检查地点	光伏区、升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	并网柜、逆变器接线		
存在问题	无		
整改要求			
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	金鹏
整改情况	整改负责人：金鹏 日期		
复查意见	复查人： 日期		

