

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：011

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
55	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	朱号兵	2023. 10. 16	
		混凝土坍落度	190mm、200mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
		混凝土试块见证取样	符合要求			
56	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	朱号兵	2023. 10. 17	
		混凝土坍落度	190mm、200mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
		混凝土试块见证取样	符合要求			
57	钢筋	钢筋规格、尺寸	符合要求	白化武	2023. 10. 17	
		钢筋合格证及出厂合格证明文件	符合要求			
		钢筋材料见证取样	符合要求			
		钢筋外观检查	无裂纹、无锈蚀			
58	烧结普通砖	烧结普通砖规格、尺寸	符合要求	白化武	2023. 10. 17	
		烧结普通砖合格证及出厂合格证明文件	符合要求			
		烧结普通砖材料见证取样	符合要求			
		烧结普通砖外观检查	表面完整、无裂纹、无缺棱掉角			
59	能量管理单元	规格及尺寸	符合设计要求	白化武	2023. 10. 19	
		表面破损情况	表面完好、无污染、无破损			
		合格证明文件	符合要求			
60	光伏并网逆变器	规格及尺寸	符合设计要求	白化武	2023. 10. 19	
		表面破损情况	表面完好、无污染、无破损			
		合格证明文件	符合要求			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。