

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：015

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
75	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	朱号兵	2023. 10. 27	
		混凝土坍落度	190mm、200mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
		混凝土试块见证取样	符合要求			
76	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	朱号兵	2023. 10. 28	
		混凝土坍落度	190mm、200mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
		混凝土试块见证取样	符合要求			
77	铁塔塔材	外观检查	符合要求	王孝金	2023. 10. 28	
		尺寸检查	符合要求			
		镀锌层厚度	符合要求			
78	GIS	外观检查	符合要求	王孝金	2023. 10. 28	
		规格型号	符合要求			
		质量证明文件	符合要求			
79	能量管理单元	规格及尺寸	符合要求	白化武	2023. 10. 29	
		表面破损情况	表面完好、无污染、无破损			
		合格证明文件	齐全			
80	光伏并网逆变器	规格及尺寸	符合要求	白化武	2023. 10. 29	
		表面破损情况	表面完好、无污染、无破损			
		合格证明文件	齐全			
81	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	朱号兵	2023. 10. 29	
		混凝土坍落度	190mm、200mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
		混凝土试块见证取样	符合要求			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。