

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：016

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
82	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	朱号兵	2023. 10. 30	
		混凝土坍落度	190mm、200mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
		混凝土试块见证取样	符合要求			
83	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	朱号兵	2023. 10. 31	
		混凝土坍落度	190mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
		混凝土试块见证取样	符合要求			
84	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	朱号兵	2023. 11. 01	
		混凝土坍落度	190mm、180mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
		混凝土试块见证取样	符合要求			
85	低压电缆线	电缆规格、尺寸	图纸符合要求	黄永革	2023. 11. 07	
		合格证及出厂合格证明文件	设计、规范要求			
		电缆外观检查	设计、规范要求			
86	支架安装	外观	不合格	白化武	2023. 11. 07	
		零部件数量	不合格			
		安装位置	不合格			
		安装的形式	合格			
		安装标高	合格			
		螺栓、压块紧固	合格			
		安装角度	不合格			
		边缘高差	合格			
		安装平整度	合格			
87	铁塔塔材	外观尺寸	符合要求	王孝金	2023. 11. 08	
		尺寸检查	符合要求			
		镀锌层厚度	符合要求			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。