

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：023

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
113	支架安装	外观	不合格	白化武	2023. 12. 27	
		零部件数量	合格			
		安装位置	不合格			
		安装的形式	合格			
		安装标高	合格			
		螺栓、压块紧固	合格			
		安装角度	不合格			
		边缘高差	合格			
		安装平整度	符合要求			
114	组件安装	外观	合格	白化武	2023. 12. 28	
		零部件数量	不合格			
		安装位置	不合格			
		安装的形式	合格			
		安装标高	合格			
		螺栓、压块紧固	不合格			
		安装角度	不合格			
		组件边缘高差	合格			
		组件平整度	不合格			
115	组件安装	外观	合格	白化武	2023. 12. 28	
		零部件数量	不合格			
		安装位置	不合格			
		安装的形式	合格			
		安装标高	合格			
		螺栓、压块紧固	不合格			
		安装角度	不合格			
		组件边缘高差	合格			
		组件平整度	不合格			
		组件接地安装	不合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。