

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：024

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
116	组件	规格及尺寸	符合要求	白化武	2023.12.31	
		表面破损情况	表面完好、无污染			
		合格证明文件	齐全有效			
117	支架安装	外观	不合格	白化武	2024.01.01	
		零部件数量	合格			
		安装位置	不合格			
		安装的形式	合格			
		安装标高	合格			
		螺栓、压块紧固	合格			
		安装角度	合格			
		边缘高差	合格			
		安装平整度	合格			
118	组件	规格及尺寸	符合要求	白化武	2024.01.01	
		表面破损情况	表面完好、无污染			
		合格证明文件	齐全有效			
119	支架安装	外观	不合格	白化武	2024.01.02	
		零部件数量	合格			
		安装位置	不合格			
		安装的形式	合格			
		安装标高	合格			
		螺栓、压块紧固	不合格			
		安装角度	合格			
		边缘高差	合格			
		安装平整度	合格			
120	组件	规格及尺寸	符合要求	白化武	2024.01.02	
		表面破损情况	表面完好、无污染			
		合格证明文件	齐全有效			
121	组件	规格及尺寸	符合要求	白化武	2024.01.03	
		表面破损情况	表面完好、无污染			
		合格证明文件	齐全有效			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。