

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：026

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
126	逆变器安装	逆变器标识应齐全	合格	王登元	2024. 01. 08	
		箱体和支架连接	合格			
		金属箱体外壳	合格			
		安装高度和水平度	合格			
		箱体安装位置	合格			
127	组件安装	外观	合格	白化武	2024. 01. 09	
		零部件数量	不合格			
		安装位置	不合格			
		安装的形式	合格			
		安装标高	合格			
		螺栓、压块紧固	不合格			
		安装角度	不合格			
		组件边缘高差	不合格			
		组件平整度	合格			
		组件接地安装	不合格			
128	组件	规格及尺寸	符合要求	白化武	2024. 1. 11	
		表面破损情况	表面完好、无污染			
		合格证明文件	齐全有效			
129	组件	规格及尺寸	符合要求	白化武	2024. 01. 12	
		表面破损情况	表面完好、无污染			
		合格证明文件	齐全有效			
130	组件支架	斜撑规格及尺寸	合格	白化武	2024. 01. 12	
131	组件安装	组件合格证明文件	合格	王登元	2024. 01. 12	
		组件规格尺寸	合格			
		组件角度及平整度偏差	合格			
		组件连接螺母紧固度	合格			
		组件安装整体美观度	合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。