

### 平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：029

| 序号  | 检验项目                    | 检验内容     | 检验结果    | 检验人 | 检验日期        | 备注 |
|-----|-------------------------|----------|---------|-----|-------------|----|
| 139 | 钢筋安装工程                  | 间距       | ±10 合格  | 黄永革 | 2024. 1. 21 |    |
|     |                         | 宽、高      | ±5 合格   |     |             |    |
|     |                         | 长度       | ±10 合格  |     |             |    |
|     |                         | 保护层      | ±10 合格  |     |             |    |
|     |                         | 地脚螺栓中心偏移 | 10 合格   |     |             |    |
| 140 | 土方开挖工程<br>送出线路（G16-G17） | G16 土方掏挖 |         | 黄永革 | 2024. 1. 21 |    |
|     |                         | 孔径       | 900 合格  |     |             |    |
|     |                         | 孔深       | 2600 合格 |     |             |    |
|     |                         | G17 土方掏挖 |         |     |             |    |
|     |                         | 孔径       | 900 合格  |     |             |    |
|     |                         | 孔深       | 2600 合格 |     |             |    |
| 141 | 钢筋安装工程                  | 间距       | ±10 合格  | 黄永革 | 2024. 1. 22 |    |
|     |                         | 宽、高      | ±5 合格   |     |             |    |
|     |                         | 长度       | ±10 合格  |     |             |    |
|     |                         | 保护层      | ±10 合格  |     |             |    |
|     |                         | 地脚螺栓中心偏移 | 10 合格   |     |             |    |
| 142 | 土方开挖工程<br>送出线路（G18-G19） | G16 土方掏挖 |         | 黄永革 | 2024. 1. 22 |    |
|     |                         | 孔径       | 900 合格  |     |             |    |
|     |                         | 孔深       | 2800 合格 |     |             |    |
|     |                         | G17 土方掏挖 |         |     |             |    |
|     |                         | 孔径       | 1300 合格 |     |             |    |
|     |                         | 孔深       | 4000 合格 |     |             |    |
| 143 | 钢筋安装工程                  | 间距       | ±10 合格  | 黄永革 | 2024. 1. 23 |    |
|     |                         | 宽、高      | ±5 合格   |     |             |    |
|     |                         | 长度       | ±10 合格  |     |             |    |
|     |                         | 保护层      | ±10 合格  |     |             |    |
|     |                         | 地脚螺栓中心偏移 | 10 合格   |     |             |    |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。