

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：038

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
193	灌注桩	焊接	焊接牢固、可靠	刘德文	2024. 3. 28	
		紧固件	无滑牙、堵塞			
		镀锌层	符合要求			
		材料规格	符合要求			
194	桩孔抽检	孔深	符合要求	刘德文	2024. 3. 29	
		孔径	符合要求			
		前后间距	符合要求			
		左右间距	符合要求			
195	支架材料	焊接	焊接牢固、可靠	刘德文	2024. 3. 31	
		紧固件	无滑牙、堵塞			
		镀锌层	符合要求			
		材料规格	符合要求			
196	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	刘德文	2024. 4. 2	
		混凝土坍落度	170mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
197	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	刘德文	2024. 4. 6	
		混凝土坍落度	160mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
198	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	刘德文	2024. 4. 9	
		混凝土坍落度	165mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
199	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	刘德文	2024. 4. 11	
		混凝土坍落度	165mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
200	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	刘德文	2024. 4. 18	
		混凝土坍落度	165mm			
		混凝土外观检查	符合要求			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。