

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：041

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
206	中阻柜、检修电源箱基础钢筋安装	受力钢筋的品种、级别、规格和数量	符合设计规范要求	黄永革	2023. 8. 21	
		纵向受力钢筋连接方式	符合设计规范要求			
		绑扎搭接接头	符合设计规范要求			
		箍筋配置	符合设计规范要求			
		网片长、宽偏差	合格			
		网眼尺寸偏差	合格			
		网片对角线差	合格			
		长度偏差	合格			
		宽、高度偏差	合格			
		间距偏差	合格			
		排距偏差	合格			
		保护层厚度偏差	合格			
		箍筋、横向钢筋间距偏差	合格			
		钢筋弯起点位移	合格			
		中心位移	合格			
		水平高差	合格			
207	屋外配电装置构筑物基础钢筋安装	受力钢筋的品种、级别、规格和数量	符合设计规范要求	黄永革	2023. 8. 22	
		纵向受力钢筋连接方式	符合设计规范要求			
		绑扎搭接接头	符合设计规范要求			
		箍筋配置	符合设计规范要求			
		网片长、宽偏差	合格			
		网眼尺寸偏差	合格			
		网片对角线差	合格			
		长度偏差	合格			
		宽、高度偏差	合格			
		间距偏差	合格			
		排距偏差	合格			
		保护层厚度偏差	合格			
		箍筋、横向钢筋间距偏差	合格			
		钢筋弯起点位移	合格			
		中心位移	合格			
		水平高差	合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。