

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：056

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
243	预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	黄永革	2023. 9. 7	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			
244	预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	黄永革	2023. 9. 8	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			
245	预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	黄永革	2023. 9. 9	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			
246	预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	黄永革	2023. 9. 11	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			
247	预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	黄永革	2023. 9. 12	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			
247	预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	黄永革	2023. 9. 15	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。