

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：091

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
455	组件	规格及尺寸	符合要求	王登元	2024. 4. 9	
		表面破损情况	无破损、污染			
		合格证明文件	齐全、有效			
456	商品混凝土	混凝土配合比合格证文件	符合要求	王登元	2024. 4. 13	
		混凝土坍落度	185mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
457	组件支架	立柱规格及尺寸	合格	王登元	2024. 4. 13	
		斜梁规格及尺寸	合格			
		斜撑规格及尺寸	合格			
		檩条规格及尺寸	合格			
		连接件、铰接件、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片	合格			
		压块、檩托、抱箍、拉杆	合格			
		镀锌层厚度	合格			
458	19#逆变器	逆变器标识应齐全	合格	王登元	2024. 4. 25	
		箱体和支架连接	合格			
		金属箱体外壳	合格			
		安装高度和水平度	合格			
		箱体安装位置	合格			
459	18#逆变器	逆变器标识应齐全	合格	王登元	2024. 4. 27	
		箱体和支架连接	合格			
		金属箱体外壳	合格			
		安装高度和水平度	合格			
		箱体安装位置	合格			
460	直流电缆	电缆规格、尺寸	符合设计要求	王登元	2024. 5. 2	
		合格证及出厂合格证明文件	齐全有效			
		电缆外观检查	外观完好			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。