

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：092

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
461	18、19#方阵逆变器	逆变器标识应齐全	合格	王登元	2024. 5. 3	
		箱体和支架连接	合格			
		金属箱体外壳	合格			
		安装高度和水平度	合格			
		箱体安装位置	合格			
462	光伏组件	规格及尺寸	符合要求	王登元	2024. 5. 7	
		表面破损情况	无破损、污染			
		合格证明文件	齐全、有效			
463	光伏组件	规格及尺寸	符合要求	王登元	2024. 5. 8	
		表面破损情况	无破损、污染			
		合格证明文件	齐全、有效			
464	15、16#方阵逆变器	逆变器标识应齐全	合格	王登元	2024. 5. 10	
		箱体和支架连接	合格			
		金属箱体外壳	合格			
		安装高度和水平度	合格			
		箱体安装位置	合格			
465	预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	黄永革	2024. 5. 2	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			
466	组件	规格及尺寸	合格	黄永革	2024. 5. 2	
		表面破损情况	合格			
		合格证明文件	合格			
467	预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	黄永革	2024. 5. 3	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			
468	预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	黄永革	2024. 5. 5	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。