

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：093

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
469	预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	黄永革	2024. 5. 6	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			
470	组件	规格及尺寸	合格	黄永革	2024. 5. 6	
		表面破损情况	合格			
		合格证明文件	合格			
471	组件	规格及尺寸	合格	黄永革	2024. 5. 7	
		表面破损情况	合格			
		合格证明文件	合格			
472	预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	黄永革	2024. 5. 7	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			
473	组件	规格及尺寸	合格	黄永革	2024. 5. 8	
		表面破损情况	合格			
		合格证明文件	合格			
474	预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	黄永革	2024. 5. 8	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			
475	组件	规格及尺寸	合格	黄永革	2024. 5. 9	
		表面破损情况	合格			
		合格证明文件	合格			
476	预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	黄永革	2024. 5. 9	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			
477	电缆桥架	材料规格及尺寸	合格	黄永革	2024. 5. 10	
		合格证及出厂合格证明文件	合格			
		外观检查	合格			
		镀锌层厚度	合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。