

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：096

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
492	阳朝商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	刘德文	2024. 4. 6	
		混凝土坍落度	160mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
493	阳朝商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	刘德文	2024. 4. 9	
		混凝土坍落度	160mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
494	阳朝商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	刘德文	2024. 4. 11	
		混凝土坍落度	170mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
495	阳朝商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	刘德文	2024. 4. 18	
		混凝土坍落度	170mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
496	阳朝商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	刘德文	2024. 4. 27	
		混凝土坍落度	170mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
497	阳朝支架安装	立柱安装	符合要求	刘德文	2024. 5. 20	
		斜梁安装	符合要求			
		檩条安装	符合要求			
		斜撑安装	符合要求			
498	阳朝支架安装	立柱安装	符合要求	刘德文	2024. 5. 27	
		斜梁安装	符合要求			
		檩条安装	符合要求			
		斜撑安装	符合要求			
499	阳朝组件安装	组件外观	符合要求	刘德文	2024. 5. 27	
		安装角度	符合要求			
		安装平整度	符合要求			
		压块螺栓安装	符合要求			
		相邻组件高差	符合要求			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。